

점검결과 지적 내역서

소방대상물 상호(명칭)	서울송정초등학교	관계인	행정실장 김지연 (02-2662-0016)
소방대상물의 위치	서울특별시 강서구 공항대로3길 18 (공항동 22-16)		
점검결과	점검지적사항 참조		
점검자 (직위 및 성명)	소방시설관리사 이재호		

각 설비별 점검결과

소화기구	점검지적사항 참조
소화설비	점검지적사항 참조
경보설비	점검지적사항 참조
피난설비	점검지적사항 참조
소화용수설비	점검결과 이상없음
소화활동설비	점검지적사항 참조
화재취약시설	점검결과 이상없음
그 밖의 소방시설등	점검지적사항 참조

소방시설 점검결과 지적내역

점검대상 : 서울송정초등학교

점검일: 2020.06.16.

소방시설 등의 종류		시정보완사항	조치 사항	관련법령의 규정
소화 설비	소화 기구	◎ 소화기 위치표지 미부착 - 2층 2-7번 발신기 옆 매립형 소화기함	부착 요망	NFSC 101 제4조
	옥내 소화전 설비	◎ 옥내소화전 사용방법 표지 미부착 - 2층 2-7번 발신기	부착 요망	NFSC 102 제7조
경보 설비	자동 화재 탐지 설비	◎ 화재 열감지기 작동불량(선로단선) - 4층 다목적실 내(2개)	정비 요망	NFSC 203 제7조
피난 설비	완 강 기 및 유도 표지	◎ 유도표지 탈락 및 훼손 - 5층 교과연구실 앞 복도통로 유도표지 탈락 - 5층 1번 발신기 앞 출입구 유도표지 훼손 ◎ 완강기 표지 미부착 - 3층 3-5번 발신기 옆	부착 요망	NFSC 303 제8조 NFSC 301 제4조
	소화 활동 설비	연결 송수관 설비	◎ 방수구 표지 미부착 - 2층 2-7번 발신기, 3층 3-7번 발신기	부착 요망
기타 설비	방 화 문	◎ 방화문 도어체크 탈락 - 3층 2-1반 앞	조치 요망	자동방화셔터 및 방화문의 기준