

### 점검결과 지적 내역서

소방대상물 상호(명칭)	벨라루체3	관계인	이 강호
소방대상물의 위치	서울시 강서구 공항대로 55길 55-17		
점검결과	시설별 지적내역서 참조		
점검자 (직위 및 성명)	소방시설관리사 이 강 호		

#### 각 설비별 점검결과

소화기구	지적내역서 참조
경보설비	점검결과 이상없음
소화설비	지적내역서 참조
피난설비	점검결과 이상없음
소화용수설비	해당사항 없음
소화활동설비	점검결과 이상없음
화재취약시설	점검결과 이상없음
그 밖의 소방시설 등	지적내역서 참조

## 지 적 내 역 서

설 비 명	지 적 사 항	보 완 대 책	관 련 법 규
소화기구	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10년 이상 경과된 노후 소화기 비치됨 : 2개소</li> <li>5층 : E/V홀 내 1개</li> <li>2층 : E/V홀 내 1개</li> </ul>	교체요함	소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조의 4
스프링클러 설 비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 엔진펌프 배터리 불량 1개소 (지하1층 주펌프 엔진펌프(12V 45AH))</li> </ul>	교체요함	NFSC103 제5조
기타설비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 도어클로저 탈락상태 : 7개소 (9층, 8층, 7층, 6층, 5층, 4층, 3층 계단입구 각 1개)</li> </ul>	재 설치요함	건축물의피난방화구조등의 기준에관한규칙 제14조