

소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서

([]관계인용, [V]점검업체용)

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표기를 합니다.


(앞쪽)

소 방 대 상 물	명칭	관계인 문학진	
		서울시의회(의원회관 본관)	(전화: 3702-1265)
	소재지	서울시 중구 세종대로 125 (태평로1가 60-1)	
	용도	업무시설(의사당, 도서관)	
	건물구조	철근콘크리트조, 스펀지붕, 지상 4층, 지하 1층, 연면적: 8,947.75㎡, 1개동	

	소 방 시 설 의 종 류	점 검 결 과	
소방시설 등의 점검내역	소화기구	소화기	이 상 없 음
	경보설비	자동화재탐지설비, 비상방송설비	이 상 없 음
	소화설비	옥내소화전	이 상 없 음
	소화활동설비	해 당 없 음	이 상 없 음
	소화용수설비	상수도소화용수설비	이 상 없 음
	피난설비	유도등(피난,통로), 비상조명등	이 상 없 음
	기타설비	방화문	이 상 없 음

점검기간	2017년 09월 15일 ~ 2017년 09월 15일 (총 점검일수 : 1일)		
------	---	--	--

특기사항

	구 분	성 명	자격구분	자격번호	서명
점 검 자	주 인 력	김윤복	소방시설관리사	제09-38호	
	보조인력	서선화	소방설비산업기사	17201012340L	
	보조인력	김혜진	소방설비산업기사	16204051635H	
	보조인력				

위와 같이 소방시설 등 작동기능점검 실시 결과를 제출합니다.

2017년 10월 27일

((관계인 또는 관리업체자) 대 표 자 : 박 종 일
 주 소 : 서울시 송파구 법원로9길 26 H비지니스파크 D-1510
 전화번호: 02-556-6815



귀하

붙임서류	점검인력 배치확인서 1부.(관리업체에서 점검한 경우에 한한다)
------	------------------------------------

점검결과 지적 내역서

소방대상물 상호(명칭)	서울시의회 (본관)	관계인	담당 문학진 (전화: 3702-1265)
소방대상물의 위치	서울시 세종대로 125 (태평로1가 60-1)		
점검결과	각 설비별 점검결과 참조		
점검자 (직위 및 성명)			

각 설비별 점검결과

소화기구	이 상 없 음
경보설비	* 감지기 미설치 - 성치완료 : 1층 본관 속기실 * 경종불량 - 교체완료 : 1층 국민의당 입구(주차장입구쪽)
소화설비	이 상 없 음
피난설비	* 복도통로유도등 예비전원 불량-조치완료 : 3층 운영위원장실 옆
소화용수설비	해 당 없 음
소화활동설비	이 상 없 음
화재취약시설	이 상 없 음
그 밖의 소방시 설등	이 상 없 음

