

소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서 ([]관계인용,[V]점검업체용)

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표기를 합니다.


(앞쪽)

	명칭	관계인
	서울시의회(의원회관)	(전화: 3702-1265)
	소재지	
소 방 방	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	
대 상 물	용도	
	업무시설	
	건물구조	
	철근콘트리트조, 슬라브지붕 지상9층/지하1인면적 7,587.8㎡	

	소 방 시 설 의 종 류	점 검 결 과	
소방시설 등의 점검내역	소화기구	소화기	이 상 없 음
	경보설비	자동화재탐지설비, 비상방송설비	이 상 없 음
	소화설비	옥내소화전	이 상 없 음
	소화활동설비	연결송수관설비, 연결살수설비	이 상 없 음
	소화용수설비	상수도소화용수설비	이 상 없 음
	피난설비	유도등(피난,통로), 비상조명등	이 상 없 음
	기타설비	방화셔터, 방화문	이 상 없 음

점검기간 2017년 09월 14일 ~ 2017년 09월 14일 (총 점검일수 : 1일)

특기사항

	구 분	성 명	자격구분	자격번호	
점 검 자	주 인 력	김윤복	소방시설관리사	제09-38호	서명  서선화 김혜진
	보조인력	서선화	소방설비산업기사	17201012340L	
	보조인력	김혜진	소방설비산업기사	16204051635H	
	보조인력				

위와 같이 소방시설 등 작동기능점검 실시 결과를 제출합니다.

2017년 10월 일

(관계인 또는 관리업체자) 대 표 자 : 박 종 일

주 소 : 서울시 송파구 법원로9길 26 H비지니스파크 D-1510

전화번호: 02-556-6815

귀하



붙임서류 점검인력 배치확인서 1부.(관리업체에서 점검한 경우에 한한다)

점검결과 지적 내역서

소방대상물
상호(명칭)

서울시의회 (의원회관)

관계인

안창기:010-3917-3233

소방대상물의
위치

서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)

점검결과

각 설비별 점검결과 참조

점검자
(직위 및 성명)

각 설비별 점검결과

소화기구

이 상 없 음

경보설비

- * 감지기 선로단선-조치완료 : 714,715,732,733,734,735,736,737호
- * 감지기 미설치-조치완료 : 6층 탕비실, 2층 예산결산특별위원회실 낭비실
- * 시각경보기 점등불량-조치완료 : 6층 교육위원회 회의실, 5-2구역
- * 발신기 연동불량-조치완료 :5-3구역, 5-2구역

소화설비

이 상 없 음

피난설비

- * 피난구유도등 점등불량-교체완료-726호 앞(천정형,중형),
교통전문위원실(벽부형,소형), 613호(천정형,소형)
507호 맞은편(천정형,중형)
- * 피난구유도등 미설치-설치완료 : 4층 환경수자원위원실,
3층 행정자치전문위원실
- * 계단통로유도등 점등불량- 교체 완료 : 6층~7층

소화용수설비

해 당 없 음

소화활동설비

이 상 없 음

화재취약시설

이 상 없 음

그 밖의 소방시
설등

이 상 없 음

