

작업지시서

시설물담당 :시설7급 김부호(인)

- 공사명 : 2018 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)-동부
- 수 신 : 토네이도건설(주) 대표
- 작업지시번호 : 2018 - 10차
- 작업교량 : 대곡교외5개소
- 작업기간 : 2018년 6월 15일 ~ 2018년 7월 30일
- 작업지시내역 (공사비 : 47,509천원)

연번	위치 및 공종		수량	규격	작업방법 (공법)	작업조건		금액 (천원)	비고
						주간	야간		
1	대곡교	강재 보수공	4ea	sts	경첩설치외	o		93	
2	위례지하보 차도	조합페인 트칠	75m2	철부2회,벽체,붓칠	빗금도색	o		503	
3	영동3교	표면보수	26.28	벽체	콘크리트표면보수	o		1,493	
4	성내5교	후타재 보수	60m	야간,b=40cm, t=5cm	후타재보수	o	o	26,944	
5	고덕교	교통안전 시설	1개소	일일노무	배수관재설치	o		922	
6	상일2교	교통안전 시설외	4개소		높이제한 표지설치외	o		2,315	
		순공사비						32,270	
		총공사비						47,509	


□ 조치사항

- 시설물 보수 공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고, 교통통제가 필요한 경우 관련기관과 사전 협의 및 인·허가를 득하여 시행
- 공사완료 보고시 동일 위치에서 보수 전·중·후사진을 첨부할 것
- 신규 공중 발송시 감독청에 즉시 보고하여 지시에 따를 것.
- 공사완료 후 반드시 시설물담당자에게 완료보고서를 경유하여 제출할 것.

위 치 도



위치도



위 치 도



사 진 대 지




대곡교




위례지하보차도



영동3교



성내5교



고덕교



상일2교

