

잠실유수지 주변 사각형거 보수보강

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2017.01 ~ 2017.12										
사업위치	송파구 석촌동 석촌지하차도 ~ 삼전사거리 간 외 2개소										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">500,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">500,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	500,000천원		500,000천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
500,000천원		500,000천원	0 %								
사업내용	○ 노후 사각형거 보수										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	송파구청										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3780	최병출 2133-3794	배원영 2133-3790

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-)	(x-)	(x-) 500,000	(x-) 500,000	(x-)
시설비	(x-)	(x-)	(x-) 500,000	(x-) 500,000	(x-)

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역	
시설비	○ 단면보수 300,000원*1,600m ²	= 480,000천원
	○ 이전비 20,000,000원*1식	= 20,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 500	(x-)	(x-)	(x-) 500	(x-)	
시설비	(x-) 500	(x-)	(x-)	(x-) 500	(x-)	

3 사업 설명

사업목적

- 노후로 인한 손상, 파손으로 기능이 저하된 사각형거 구조물에 대한 보수보강을 시행

사업근거

- 법령상 근거
 - 하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 송파구 관내 노후 하수암거 정밀안전진단 및 실시설계용역

사업내용

- 위 치 : 송파구 석촌동 석촌지하차도 ~ 삼전사거리 간 외 2개소

- 규 모 : 사각형거 보수보강 □2.3×1.7m~□4.5×5.0m,
L=5,334m

(표면보수 A=5,144㎡, 단면복구 A=2,887㎡)

- 사업기간 : 2017. 01 ~ 2017. 12.
- 사업내용 : 노후로 손상된 사각형거의 보수
- 총사업비 : 500백만원(시설비 500)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 송파구 석촌동 석촌지하차도 ~ 삼전사거리 간 외 2개소
- 규 모 : 사각형거 보수보강□2.3×1.7m~□4.5×5.0m,

L=5,334m

(표면보수 A=5,144㎡, 단면복구 A=2,887㎡)

- 사업내용 : 노후로 손상된 사각형거의 보수
- 총사업비 : 500백만원(시설비 500)

□ 추진경위

- `14.11.05. : 정밀안전진단 및 실시설계용역 착수
- `15.02.25. : 정밀안전진단 및 실시설계용역 준공

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 노후 사각형거를 긴급히 보수보강하여 도로 함몰의 주된 원인으로 지목되는 하수도의 안전성 증진

□ 사업추진절차

- 집행절차
- 예산편성 ⇒ 공사발주 ⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공
- 계약체결
- 입찰공고 ⇒ 업체선정 ⇒ 적격심사 ⇒ 계약체결

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		500,000	
공사발주	2017.01~2017.02		계약심사 등 사전절차 이행
공사시행	2017.03~2017.12	250,000	사각형거 보수보강공사 시행
공사준공	2017.12	250,000	공사준공

4 사업효과

□ 향후 기대효과

- 노후? 불량 사각형거 정비로 도로 동공 등 안전사고 예방

5 최근 3년 결산 현황

참 고 자 료

□ 위치도 및 현황사진

	
<p>현황사진</p>	<p>위치도</p>