

## 장 애 처 리 일 지

구 분	용산 소방서	안전센터		
품 명	MLBS	TEL		
발생일시	2018년 04월 25일 / 9시 00분	완료일시	2018년 04월 25일 / 8시 30분	
접수내용	- 현량 영상 전송 장비 영상 전송이 안됨			
장애증상	- 영상 전송 장비 네트워크 커넥터 파손.			
처리내역	- 장비 네트워크 커넥터 수리 - w:fi 보렘 교체			
업무종류	① 정기점검    ② <input checked="" type="checkbox"/> 장애처리    ③ 기술지원    ④ 설치    ⑤ 기타			
처리결과	① <input checked="" type="checkbox"/> 완료    ② 미결    ③ 수리입고    ④ 기타	대상구분	① M/A    ② <input checked="" type="checkbox"/> 유상    ③ 무상    ④ P/M	
* 사 용 부 품 *				
No	품 명	규 격	수 량	비 고
1	w:fi 보렘	EA	/	
2				
3				
4				
처리자	류 호 진 <del>서</del>	확인자	이현경    이현경	