



적출사항 처리결과

구분	영등포로 22 앞, 상수도맨홀 주변 도로파손
정 비 전	
정 비 후	

적출사항 처리결과

구분	버드나루로160, 무단횡단방지 3경간 탈락
정비 전	
정비 후	