전기설비 점검기록표 (고객용)

통지번호 : 190159

주 소	서울 용산구 청파로73길 42			고객유형	신재생 에너지
성 명	배 형근	상 호		전화번호	02 - 2133 - 8728

전기설비현황	고객번호	설치장소	수전방식 (Φ,W)	수전전압 (V)	계약용량 (kW)	총용량 (kW)
		실외	1Φ 2W	220	/	

1. 전기설비 점검내용

점검결과 (종합판정)	세부점검항목	결과	세부점검항목	결과	세부점검항목	결과
적합	절연(누전)상태	○	인입구배선 상태	○	누전차단기 상태	/
	개폐기(차단기)상태	○	옥내배선 상태	○	접지상태	○
	기타( )		기타( )		기타( )	

2. 절연 및 접지저항

※결과: "적합" ⇒ ○, "부적합" ⇒ ×

점검대상	사용전압 (V)	기준치	□절연저항(MΩ) □누설전류(mA) □설비상태점검 측정치	결과	점검대상	사용전압 (V)	기준치	□절연저항(MΩ) □누설전류(mA) □설비상태점검 측정치	결과	측정대상	사용전압 (V)	기준치 (Ω)	측정치 (Ω)	결과
주회로	220	0.2	15.1	○						옥외등	220	100이하	15.9	○
—	아	래	빈칸	—						모듈	〃	〃	33.7	○
										인버터	〃	〃	23.8	○
										—	아	래	빈칸	—

3. 종합의견

귀 태양광 시설 전기안전관리 적합합니다.
1. 제품인증서 적합에 의해 차단기 2극측 적합
2. 안전한 전기 사용을 위해, 정기적 사용전에는 철저한 점검, 사용중에는 각별한 주의, 그리고 사용후에는 이상유무를 반드시 확인 합시다.
— 아 래 빈칸 —

점검자	이 춘학 (인)	입회자	배 형근 (개인)

첨 부: 1. 절연저항(설비상태) 점검기록표(/)부 2. 접지저항 측정기록표( )부
3. 부적합 설비내역( )부 4. 단선결선도( )부 5. ( )부

고객 전기설비에 대한 안전진단결과 위와 같음을 확인합니다.

2019 년 5 월 9 일

KECO 한국전기안전공사 지역본부(지사)장

대표전화 : 1588-7500

점검-F-007(210×297mm)
NCR 54g/㎡