

□ 우기 대비 공동주택 안전점검 결과(일반점검대상)

○ 의무관리대상 : 114개 단지 (A급 : 30개, B급 : 83개, C급 : 1개)

연번	공동주택명	소재지	안전점검 결과	준공일	등급
1	대광아파트	안암로9나길 14	콘크리트 탈락 (3동 지하 변전실 천장), 건물 외벽 균열(전체 동)	71.12.09	C
2	산장아파트	보국문로 167	이상 없음	77.12.29	B
3	삼익아파트	안암로9길 30	이상 없음	83.06.14	B
4	신안파크아파트	길음로 141	이상 없음	88.11.26	B
5	돈암현대아파트	정릉로 404	이상 없음	91.06.13	B
6	석관중앙하이츠	한천로76길 73	옥상 우수관 파손(3동), 옥상 방수층 파손(1,2동)	94.06.24	B
7	보문아남아파트	보문사길 112	이상 없음	94.10.10	B
8	우남아파트	화랑로15길 4	이상 없음	94.12.24	B
9	종암선경아파트	종암로5길 26	이상 없음	96.09.19	B
10	하월곡아남아파트	종암로36길 52	이상 없음	96.12.03	B
11	길음삼부	동소문로 248	이상 없음	98.02.02	B
12	석관두산	화랑로48길 16	이상 없음	98.04.18	B
13	송산	동소문로13길 39-20	이상 없음	98.06.12	B
14	한신한진	성북로4길 52	지상주차장 침하(204동), 보도블럭 침하(103동)	98.07.01	B
15	한신한진(임대)	성북로4길 52	이상 없음	98.07.01	B
16	하월곡동신	오패산로3길 17	이상 없음	98.07.01	B
17	SK아파트	종암로24가길 53	이상 없음	98.09.01	B
18	SK아파트(임대)	종암로24가길 53	이상 없음	98.09.01	B
19	돈암범양	정릉로 402-9	이상 없음	98.12.09	B
20	스카이쌍용	북악산로 828	이상 없음	99.02.11	B
21	돈암삼성	동소문로34길 24	이상 없음	99.04.30	B
22	돈암삼성(임대)	동소문로34길 24	이상 없음	99.04.30	B
23	돈암풍림	북악산로 913	이상 없음	99.05.11	B
24	돈암풍림(임대)	북악산로 898	이상 없음	99.05.11	B
25	정릉중앙하이츠	보국문로32길 53	이상 없음	99.05.14	B
26	석관코오롱	한천로 509	이상 없음	99.06.12	B
27	정릉경남	정릉로 305	이상 없음	99.06.19	B
28	정릉우방	북악산로 746	이상 없음	99.07.28	B
29	삼선코오롱	삼선교로23길 23	이상 없음	99.11.02	B
30	정릉쌍용	북악산로 845	이상 없음	99.11.13	B
31	정릉태영	서경로 28	이상 없음	99.11.22	B
32	정릉성원	정릉로21길 21	이상 없음	00.01.17	B
33	정릉우성	북악산로 813	이상 없음	00.02.12	B
34	종암극동	종암로21길 128	이상 없음	00.12.07	B
35	정릉대우	보국문로30길 15	이상 없음	01.06.21	B
36	길음동부센트레빌	송인로2길 61	이상 없음	03.03.31	A
37	길음동부센트레빌(임대)	송인로2길 61	이상 없음	03.03.31	A
38	래미안 길음1차	길음로9길 40	이상 없음	03.01.29	B

39	월곡 두산위브	오패산로 46	이상 없음	03.04.30	B
40	월곡 두산위브(임대)	오패산로 46	이상 없음	03.04.30	B
41	종암삼성래미안	종암로25길 30	이상 없음	03.06.05	B
42	성북동아에코빌	장월로1길 28	이상 없음	03.06.27	B
43	상월곡동아에코빌(임대)	장월로1길 28	이상 없음	03.06.27	B
44	풍림아이원	솔샘로25길 28	이상 없음	03.06.28	A
45	풍림아이원(임대)	솔샘로25길 11-14	이상 없음	05.12.28	A
46	보문아이파크	지봉로21길 19	이상 없음	03.8.30	B
47	돈암동부센트레빌	정릉로 388	이상 없음	03.09.18	B
48	푸른마을동아	서경로 31	이상 없음	03.10.04	B
49	종암아이파크	종암로21길 127	이상 없음	04.04.30	A
50	중앙하이츠1차	아리랑로19길 60	이상 없음	04.04.30	B
51	한신희	동소문로15길 99	이상 없음	04.07.05	B
52	상그레빌	회기로5길 100	이상 없음	04.07.07	B
53	브라운스톤 돈암	북악산로 844	이상 없음	04.12.18	B
54	정릉힐스테이트	정릉로 292	이상 없음	04.12.23	B
55	길음뉴타운2단지(대우)	길음로 119	이상 없음	05.04.20	B
56	길음뉴타운3단지(대우)	길음로3길 39	이상 없음	05.04.20	B
57	길음뉴타운3단지(임대)	길음로13길 39	이상 없음	05.04.20	B
58	길음뉴타운4단지(대림)	길음로 118	이상 없음	05.04.20	A
59	길음뉴타운4단지(임대)	길음로 188	이상 없음	05.04.20	A
60	일신건영휴먼빌	아리랑로 89	장애인주차장 침하(110동)	05.06.01	B
61	안암래미안	인촌로17가길 64	이상 없음	05.06.16	B
62	종암2차아이파크	종암로9길 71	이상 없음	05.09.30	B
63	종암SH빌	종암로9길 71	이상 없음	07.04.20	B
64	중앙하이츠2차	정릉로26길 8	이상 없음	05.11.16	B
65	정릉대우푸르지오	보국문로 19	이상 없음	05.11.28	B
66	참누리아파트	한천로101길 18	이상 없음	06.04.18	B
67	장월SH빌1단지	한천로101길 54	이상 없음	06.04.18	B
68	래미안 길음2차	길음로 74	이상 없음	06.06.23	B
69	길음SH빌	길음로 74	이상 없음	08.02.04	B
70	월곡삼성래미안	오패산로 90	이상 없음	06.07.19	B
71	월곡3 SH빌	오패산로 90	이상 없음	08.06.25	B
72	래미안길음3차	길음로 16	이상 없음	06.11.10	B
73	정릉e편한세상	솔샘로24길 15	이상 없음	06.05.31	A
74	돈암힐스테이트	아리랑로 68	이상 없음	07.02.02	A
75	정릉1차힐스테이트	북악산로 825-24	이상 없음	07.05.18	B
76	월곡래미안루나밸리	월곡로14길 26	이상 없음	07.10.23	B
77	월곡2 SH빌	회기로5길 142	이상 없음	08.10.16	B
78	삼선푸르지오	보문로29다길 31	대리석 배부름 현상 발생(임대동쪽)	08.01.09	B
79	삼선1 SH빌	보문로29다길 25-9	이상 없음	08.11.14	B
80	정릉힐스테이트3차	보국문로 116	이상 없음	08.05.22	A
81	정릉2차대주피오레	아리랑로19길 86	이상 없음	08.05.30	B
82	삼선힐스테이트	낙산길 243-15	이상 없음	08.07.28	B
83	정릉우정에쉐르	북악산로 831	이상 없음	08.11.18	B

84	꿈의숲대명루첸	월계로36길 27	이상 없음	08.12.26	B
85	정릉2차e편한세상	북악산로 851	이상 없음	09.06.02	B
86	래미안 석관	화랑로 214	이상 없음	09.06.26	B
87	래미안 석관(임대)	화랑로 214	이상 없음	09.06.26	B
88	길음뉴타운10단지 라운유	정릉로 307	이상 없음	09.07.27 (08.10.08)	B
89	래미안 세레니티(종암2차)	종암로23길 35	이상 없음	09.10.29	B
90	래미안종암2차(임대)	종암로23길 35	이상 없음	09.10.29	B
91	돈암더샵	아리랑로5길 85	이상 없음	06.03.31	B
92	꿈의숲 푸르지오	오패산로16가길 40	이상 없음	10.04.29	B
93	길음8구역	길음로 33	이상 없음	10.06.30	A
94	길음8구역(임대)	길음로 33	이상 없음	10.06.30	A
95	길음7구역 (두산위브)	길음로13길 22	이상 없음	10.07.28	B
96	길음7구역(임대)	길음로13길 22	이상 없음	10.07.28	B
97	종암5구역 (래미안라센트)	종암로24가길 80	이상 없음	10.08.30	A
98	래미안종암3차(임대)	종암로24가길 80	이상 없음	10.08.30	A
99	길음9구역 (래미안9단지)	길음로9길 50	이상 없음	10.09.30	A
100	길음9구역(임대)	길음로9길 50	이상 없음	10.09.30	A
101	종암2차sk뷰 (종암6구역)	종암로24길 35	이상 없음	10.10.29	A
102	브라운스톤 동선(동선구역)	아리랑로5길 25	이상 없음	10.11.26	A
103	신동아파밀리에(석관3구 역)	화랑로 210-26	이상 없음	11.01.28	A
104	삼선SK뷰	삼선교로16길35	이상 없음	12.04.30	A
105	돈암 신일해피트리	아리랑로5길 92	이상 없음	13.01.15	A
106	보문e편한세상	낙산길 255	이상 없음	13.12.24	A
107	금호어울림센터힐	동소문로34길 73	이상 없음	14.10.31	A
108	정릉꿈에그린	아리랑로19가길 20,21	이상 없음	15.04.30	A
109	동일하이빌	보문로38길 11	이상 없음	06.04.28	A
110	성북힐스테이트	동소문로44길 43 동소문로44길 17	이상 없음	07.09.03 07.08.30	B
111	종암우림 카이저팰리스	종암로 132	이상 없음	08.05.01	A
112	길음 서히스타힐스	동소문로 284	이상 없음	11.06.24	A
113	보문하우스토리	인촌로2길 37	이상 없음	11.08.05	A
114	동일하이빌뉴시티	종암로 167	이상 없음	11.11.30	A

○ 임의관리대상 : 41개 단지 (A급 : 18개, B급 : 17개, C급 : 6개)

연번	공동주택명	소재지	안전점검 결과	준공일	등급
1	안암아파트	안암동4가 23-3	이상 없음	69.10.01	B
2	성북아파트	성북동 348-3	이상 없음	71.08.25	B
3	고명상가	돈암동 42-32	이상 없음	72.12.17	C
4	동우아파트	정릉동 727-7	이상 없음	75.09.24	B
5	서울아파트	성북동 330-476	이상 없음	80.12.13	B
6	고려아파트	종암동 125-1	이상 없음	83.11.04	C
7	동신아파트	하월곡동 70-4	이상 없음	85.09.23	B
8	동소문현대	돈암동 630	이상 없음	94.07.18	A
9	석관삼성아파트	석관동 404	이상 없음	97.06.04	A
10	선경아파트	종암동 127	이상 없음	98.04.30	A
11	정릉청구아파트	정릉동 227	이상 없음	99.01.11	A
12	길음현대아파트	길음동 1277	이상 없음	00.12.28	A
13	장위우방아파트	장위동 312	이상 없음	01.12.27	A
14	장위그린빌	장위동 314	이상 없음	02.12.27	A
15	경현쉐르빌	장위동 315	이상 없음	03.06.19	A
16	수산동양빌	하월곡동223	이상 없음	03.10.02	A
17	대동황토방	정릉3동 1022	이상 없음	03.11.03	A
18	정릉피오레	정릉동 1024	이상 없음	04.11.30	A
19	성일우리미	돈암동 637	이상 없음	04.12.31	A
20	한일유엔아이	정릉동 1029	이상 없음	06.10.27	A
21	돈암대성유니드	돈암동641	이상 없음	09.07.27	A
22	리첸카운티	안암동4가48	이상 없음	12.06.21	A
23	코업스타클래스	하월곡동46-73외72	이상 없음	10.07.02	A
24	돈암연립	돈암동 48	이상 없음	66.00.00	B
25	대원연립	길음동 1083	이상 없음	73.12.15	C
26	주암연립	성북동 286	이상 없음	72.09.26	B
27	이화연립	정릉동 895	이상 없음	79.12.31	C
28	행운연립	종암동 125-191	이상 없음	83.04.08	C
29	세광연립	장위동 71-6	이상 없음	84.12.27	B
30	진한연립	장위동 85-4	이상 없음	82.12.07	B
31	신진연립	정릉동 820-45	이상 없음	85.06.19	B
32	그린빌라	정릉동 897-97	이상 없음	85.09.21	B
33	우남빌라	상월곡 28-7	이상 없음	85.07.03	B
34	동부빌라	하월곡동 64	이상 없음	87.02.18	B
35	영빈빌라	정릉동 922-1	이상 없음	87.10.06	B
36	전원빌라	정릉동 925-1	이상 없음	87.12.19	B
37	산장빌라	정릉동 87-85	이상 없음	90.11.16	C
38	한전주택	정릉동 927	이상 없음	90.08.16	B
39	에덴빌라	정릉3동908	이상 없음	89.07.27	B
40	한상쁘렛뜨빌	정릉동 1027	이상 없음	06.12.05	A
41	성북동연립주택	성북동산25-99	이상 없음	10.08.31	A