

2018년 12월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 12월 14일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
뚝섬음악 분수 (22,9kv 950KVA)	12월04일	1.수배전반내 파워휴즈 및 LA상태 점검. 2.수배전반내 전자식보호계전기 점검. 3.저압회로 개폐기 점검. 4.절연저항 측정.	이상없음
	12월07일	1.변압기 및 파워휴즈 점검. 2.저압설비 점검. 3.저압 콘덴서 및 타이머 점검. 4.전자식 보호계전기 점검.	이상없음
	12월10일	1.고장구간 개폐기 및 파워휴즈 점검. 2.변압기 및 MOF 상태 점검. 3.인입케이블헤드 및 부스바 점검.	이상없음
	12월13일	1.특고압 인입케이블헤드 점검. 2.변압기 및 파워휴즈 점검. 3.특고압 설비 계기용 변성기 점검.	이상없음

2018년 12월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 12월 14일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
뚝섬벽천 분수 (22,9kv 300KVA)	12월07일	1.뱃테리 교체 작업. 2.변압기 및 파워휴즈 동작상태 점검. 3.ASSC 상태 점검. 4.절연저항측정.	이상없음

2018년 12월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 12월 14일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
여의도물빛 광장분수 (22,9kv, 750KVA)	12월04일	1.분수제어반실 내 저압설비 점검. 2.절연저항 측정. 3.수배전반내 변압기 온도 및 소음 점검. 4.전자식 보호계전기 점검.	이상없음
	12월07일	1.밧데리 교체 작업. 2.밧데리 교체후 상태 점검. 3.수배전반내 변압기 온도 및 소음 점검.	이상없음
	12월10일	1.분수제어반내 저압설비 동작상태 점검. 2.변압기 및 MOF 상태 점검. 3.수배전반내 저압설비 동작상태 점검. 4.전자식 보호계전기 점검.	이상없음
	12월13일	1.분수제어반실내 저압설비 점검. 2.변압기 및 MOF 상태 점검. 3.저압회로 누전차단기 점검. 4.전자식 보호계전기 점검.	이상없음

2018년 12월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 12월 14일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
난지거울 분수 (22,9kv. 350KVA)	12월06일	1.절연저항 측정. 2.수배전반 시건장치 상태 점검. 3.휴즈홀더 파손유무 점검. 4.부스바 온도 측정.	이상없음
	12월10일	1.전기설비 법정 정기검사 실시 1) 단전시간 10“30~11:00 2) 결과-합격 3) 지적사항-수배전반 내부 청소 요망	이상없음

2018년 12월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 12월 14일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
난지물놀이 장 분수 (76kW 380v)	12월06일	1.절연저항 측정. 2.차단기 전선류 적외선 온도 측정. 3.건물 누수유무 점검. 4.휴즈홀더 파손유무 점검.	이상없음