

2019년 1월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 1월 31일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
뚝섬음악 분수 (22,9kv 950KVA)	1월09일	1.한전 계량기 작동상태 점검 2.TR온도 및 몰드상태 점검 3.큐비클내 이상 소음등 점검	이상없음
	1월16일	1.특고압 변전실 울타리내 낙엽등 점검 2.저압회로, 전압, 피크 전력 상태 점검 3.외부 청소상태 점검	이상없음
	1월23일	1.특고압설비 TR, VCB, MOF 동작상태 점검 2.수 배전반 저압설비 전압상태, 역율등 점검	이상없음
	1월29일	1.수 배전반내 저압반상태 점검 2.몰드 변압기 온도 및 소음, 외관 점검 3.특고압 TR-2-LV 뒷면 큐비클 잠금 장치, 배기휨등 점검	1.TR-2-LV 큐비클 ① 배기휨고장 ② 잠금장치 고장 ③ 외함 지붕 페인트노화

2019년 1월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 1월 31일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
<p>뚝섬벽천 분수 (22,9kv 300KVA)</p>	1월16일	<p>1.저압 분전반 상태 점검 2.LBS 및 AISS 동작상태 점검 3.TR (300KVA) 온도 및 소음점검 4.저압회로 전압상태 및 접촉상태 점검</p>	이상없음

2019년 1월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 1월 31일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
여의도물빛 광장분수 (22,9kv, 750KVA)	1월09일	1.AISS 및 라인 SW 접속상태 점검 2.ACB 상태 점검 3.변전실 울타리내 낙엽 청소 완료 4.저압 전력콘덴서 동작상태 점검	1.전력콘덴서 380V3P30 KVAR x1대 동작불능상태 (삼화콘덴서)
	1월17일	1.특고압 설비 시설물 안전점검 2.저압 ACB등 전압상태 점검 3.작동상태, 이상 소음등 점검	1.전력콘덴서 동작불능
	1월23일	1.수 배전반 저압설비 및 저압회로 작동상태 점검 2.특고압 설비 TR, LBS, ACB, MOF 상태 점검 3.외함, 시건장치등 점검	1.전력콘덴서 동작불능
	1월29일	1.특고압 설비반 동작상태 점검 2.변압기 및 파워휴즈 상태 점검 및 온도 외관점검 3.변전실 외함, 시건장치; 내부 먼지 청소상태 점검	1.전력콘덴서 동작불능 2.변전실내 먼지과다 청소요망

2019년 1월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 1월 31일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
난지거울 분수 (22,9kv. 350KVA)	1월17일	1.특고압 변전설비 작동상태 점검 2.수배전반 울타리등, 이상상태 점검 3.현재 부하 없음 4.저압 인버터 제어반 후문 시건장치 점검	1.저압인버터 모터 제어반 후문 시건장치 불량
	1월29일	1.특고압 설비 동작상태 점검 2.저압설비 동작상태 점검 3.울타리 시건장치등 점검	1.저압인버터 모터 제어반 후문 시건장치 불량

2019년 1월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 1월 31일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
난지물놀이 장 분수 (76kW 380v)	1월17일	1.각 차단기 전선류 발열상태 점검. 2.한전계량기 점검 (역율 100%, 무부하상태)	이상없음