

점검결과 요약

● 월차점검(2020.11)

설비 명	일자	특이사항 및 조연사항	비 고
뚝섬 음악분수	3	- 변압기 2중접지선 누설전류 측정 - 정류기반 DC 전압상태 확인	
	10	- 변압기 1,2 온도 상태 확인 - 음악분수 자동제어반 내부 회로 확인	
	16	- 피뢰기 누설전류 측정 및 접지확인 - 계전기 GIMAC PLUS 상태 확인	GIMAC자동투입 보수 요(LS산전)
	23	- 변압기-1,2 내부 열화 상태 확인 - 음악분수 자동제어반 내부 회로 확인	
여의도 물빛광장분수	2	- OCGR, 누전경보기 상태 확인 - AISS 배터리 상태 확인	
	9	- 수배전반 내부 고압애자련 상태 확인 - 변압기 소음 상태 확인	
	16	- AISS 접점 상태 확인 - 변압기 2중접지선 누설전류 측정	
	23	- MOF 애자련상태, PF 상태 확인 - 누전경보기 경보 상태 확인	
난지 거울분수	4	- ACB 상전류, 지락전류 상태 확인 - 저압 MCCB 전압상태 확인	전압 400(V) 초과됨
	18	- AISS 배터리 부적합(완전방전) - FENCE 접지선 일부 절단됨	FENCE 일부 접지선 절단됨
독섬 벽천분수	4	- PF 상태 확인 - 누전경보기 경보 상태 등 확인	
난지 물놀이장 분수	18	- 한전 인입 케이블 및 계량기 상태 확인 - 2차 메인 MCCB 상태 확인	