

# 소방시설점검결과

㈜홍익소방

구분	설비명	개선사항	화재안전기준
건물명	종인아네스트아파트 (주소 : 서울특별시 동작구 상도동 409-3(양녕로23길67))		
소화설비	소화기구	소화기 미비치로 비치요함 - 502호 1개소	NFSC101 제04조
경보설비	자동화재탐지설비	화재감지기 불량으로 교체요함 - 1001호 출입문옆 작은방 1개소(차동식)	NFSC203 제07조
		화재감지기 선로단선으로 선로보수요함 - 601호 전체(거실1개소,방3개소,주방1개소)	NFSC203 제07조
피난설비	피난기구	완강기셋 미설치로 설치요함 - 302호 1개소	NFSC301 제04조