

## 점검결과 요약

### ● 월차점검

설비명	일자	특이사항 및 조언사항	비 고
뚝섬음악분수	6	· DS봉 비치 · 피뢰기 누설전류 측정 - 양호	벽천분수대 2개 중1개 이동비치
	13	· 누전경보기 회로별확인 - 양호 · 정류기반 DCV/ACV 확인 - 양호	
	18	· 분수자동제어반 입력전압 확인- 양호 · 변압기 온도,소음상태 확인 - 양호	
	26	· 고압, 저압기기 열화상 측정	
여의도 물빛 광장분수	6	· 저압 MCCB 케이블단자 조임 상태 및 규격 확인	
	13	· ACB상태 GIMAC 상태 확인 · 고압기기 접지연결상태 확인 - 양호	
	18	· 2차 케이블 ZCT 상태 확인	
	26	· 누전경보기 수변공연장 회로경보 발생 · 고압 및 저압기기 열화상 측정	
난지거울분수	6	· 저압 MCCB 케이블 및 규격 확인	
	18	· 펌프제어반 전압 및 접지상태 확인 · 고압 및 저압기기 열화상 측정	
뚝섬 벽천분수	6	· 누전경보기 도통시험시행	
난지 물놀이장 분수	6	· 분수제어반에 연결된 공사용케이블 절연 저항 측정시행-상태 양호	

### ● 분기점검

열화상 측정기록표 : 별첨