

119 구급대 영상정보처리기기 일제점검 결과

- 점검일시 : 2017. 9. 19. 16:00 ~ 16:30
- 점검대상 : 현장대응단 강남6-1호
- 점검장소 : 차고 앞 및 사무실
- 점검결과

점검내용	점검결과
구급차량 CCTV 기기상태 (카메라,모니터,녹화기능)	정상작동됨
웨어러블 캠 기기상태 (카메라,모니터,녹화기능)	정상작동됨
영상정보 관리상태 - CCTV영상자료(3일) - 웨어러블 캠 영상자료(30일)	영상정보 관리점검 방법 교육 시행
기기작동법 숙지여부 - 구급대원 전원 - PC 프로그램 작동 및 사용방법 - PC 프로그램 설치유무 - 화면 열람방법	작동법 능숙함
영상정보 관리대장 운영상태 - CCTV - 웨어러블 캠	관련 대장 보관 양호

119 구급대 영상정보처리기기 일제점검 결과

- 점검일시 : 2017.09.19.(화) 09:00
- 점검대상 : 영동119 안전센터 강남6-2호, 강남 6-3호
- 점검장소 : 강남6-2호, 강남 6-3호 구급차량내 및 사무실
- 점검결과

점검내용	점검결과
구급차량 CCTV 기기상태 (카메라,모니터,녹화기능)	정상작동됨
웨어러블 캠 기기상태 (카메라,모니터,녹화기능)	정상작동됨
영상정보 관리상태 - CCTV영상자료(3일) - 웨어러블 캠 영상자료(30일)	보관 관리상태 양호
기기작동법 숙지여부 - 구급대원 전원 - PC 프로그램 작동 및 사용방법 - PC 프로그램 설치유무 - 화면 열람방법	기기 및 프로그램 작동법 숙지상태 양호
영상정보 관리대장 운영상태 - CCTV - 웨어러블 캠	관련 대장 보관 양호

119 구급대 영상정보처리기기 일제점검 결과(역삼)

- 점검일시 : 2017.9.18~9.19
- 점검대상 : 역삼119센터 강남6-4호, 강남6-4호
- 점검장소 : 역삼119안전센터 내
- 점검결과

점검내용	점검결과
구급차량 CCTV 기기상태 (카메라, 모니터, 녹화기능)	상태 양호
웨어러블 캠 기기상태 (카메라, 모니터, 녹화기능)	상태 양호
영상정보 관리상태 - CCTV영상자료(3일) - 웨어러블 캠 영상자료(30일)	전직원 숙지 및 교육 완료
기기작동법 숙지여부 - 구급대원 전원 - PC 프로그램 작동 및 사용방법 - PC 프로그램 설치유무 - 화면 열람방법	전직원 숙지 및 교육 완료
영상정보 관리대장 운영상태 - CCTV - 웨어러블 캠	전직원 숙지 및 교육 완료 및 구급차량 비치 완료

119 구급대 영상정보처리기기 일제점검 결과

- 점검일시 : 2017년 9월 19일(화)
- 점검대상 : 수서119센터 강남6-6호, 강남6-7호
- 점검장소 : 수서119센터 사무실
- 점검결과

점검내용	점검결과
구급차량 CCTV 기기상태 (카메라,모니터,녹화기능)	정상작동됨
웨어러블 캠 기기상태 (카메라,모니터,녹화기능)	정상작동됨
영상정보 관리상태 - CCTV영상자료(3일) - 웨어러블 캠 영상자료(30일)	영상정보 관리점검 방법 교육 시행
기기작동법 숙지여부 - 구급대원 전원 - PC 프로그램 작동 및 사용방법 - PC 프로그램 설치유무 - 화면 열람방법	작동법 능숙함
영상정보 관리대장 운영상태 - CCTV - 웨어러블 캠	관련 대장 보관 양호

119 구급대 영상정보처리기기 일제점검 결과

- 점검일시 : 2017. 9. 19.(화)
- 점검대상 : 개포119안전센터 강남6-8호
- 점검장소 : 사무실
- 점검결과

점검내용	점검결과
구급차량 CCTV 기기상태 (카메라,모니터,녹화기능)	정상작동됨
웨어러블 캠 기기상태 (카메라,모니터,녹화기능)	정상작동됨
영상정보 관리상태 - CCTV영상자료(3일) - 웨어러블 캠 영상자료(30일)	영상정보 관리점검 방법 교육 시행
기기작동법 숙지여부 - 구급대원 전원 - PC 프로그램 작동 및 사용방법 - PC 프로그램 설치유무 - 화면 열람방법	작동법 능숙함
영상정보 관리대장 운영상태 - CCTV - 웨어러블 캠	관련 대장 보관 양호