

건설공사장 점검결과

첨 검 결 과	비 고
<p>0 주원동장 (김두봉. 조현호) 정상 투진 (85~90%)</p> <p>0 간동동장 지면으로 주동동장 (김두봉. 조현호. 수배전선비) 지면등이 발생하여 간동동장에 대한 대책마련 필요</p>	
<p>0 지면 방류는, 두문은 설치안함, 정수장 유출. 침투는 정상 투진</p> <p>0 유출 방류장 기능 향상을 위해 간동동장에 대한 방지 시설 대책마련 필요</p>	

2019. 1. 25

자치구

구청 : 토목 6

직 21.09.3 (서형) 2

10/11/19

31 - 1/2 (2) 1/2

2-1
2016

자녀의 학습 습관

与云

직 백성현 (서명)

10
100

직 ~~이름~~ (서명)

건설공사장 점검결과

펌프장	점검 결과	비고
영창1	<p>○ 토출관, 침수정 확장 등 토목구조물, 건축물 수배전 설비 설치완료</p> <p>○ 우기전 가동을 위한 시공 및 점검 예정</p>	

2019. 1. 28

자치구 구청 : 시설6 직 흥심을 (흥심)을
 공업7 직 민종비 (민종)이

서울시 하천관리과 : 6직 직 박희 (박희)서명
 공업9직 직 김민석 (김민)서명

건설공사장 점검결과

점검장	점검결과	비고
행당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전동장 작업 안전 (작업 시 안전 장비 착용) ○ 유해물질 대비 시용지 및 정화 시설 점검 	

2019. 1. 29.

자치구 성동구청: 공업주사 최우웅 (서명)

공업주사보 고관영 (서명)

서울시 하천관리과: 공업주사 최우웅 (서명)
공업주사 최우웅 (서명)

건설공사장 점검결과

첨프장	점 검 결 과	비 고
한눈	<ul style="list-style-type: none"> ○ 호육구조물인 가축장은 작당반전 ○ 등산 문화형쓰 및 수배전선비 설치를 지역으로 조속히 설치 필요 (대책마련) 	

2019. 1. 29.

자치구 용산구청 : 시설장직 천 빈석 (자명)
 시설부직 조재원 (자명)
 서울시 하천관리과 : 공관직 권병희 (자명)
 공업급직 박영대 (자명)