

점검결과 요약

● 월차점검(2020.6)

설비 명	일자	특이사항 및 조언사항	비 고
독섬 음악분수	3	- 고압 및 저압기기 열화상 측정 - 수배전반 FAN 동작상태 확인	
	11	- 누전경보기 경보여부 상태 확인 - 정류기반 1차 2차 전압상태 확인	
	17	- CNCV 케이블헤드 단말처리 상태 확인 - 피뢰기 및 PF 상태 확인	
	22	- 변압기 온도 상태 확인 - 변압기반 먼지 방지막 6개 오픈	온도 70(℃)
여의도 물빛광장분수	2	- 고압 및 저압기기 열화상 측정 - OCGR 동작여부 상태 확인	
	9	- 수배전반 FAN 동작상태 확인 - 누전경보기 경보여부 상태 확인	
	17	- 저압간선 MCCB 열화상상태 확인 - CNCV 케이블헤드 단말처리 상태 확인	
	22	- PT 및 제어회로 상태 확인 - 누전경보기 경보여부 상태 재 확인	
난지 거울분수	4	- 고압 및 저압기기 열화상 측정 - 수배전반 FAN 동작상태 확인	
	18	- 누전경보기 경보여부 상태 확인 - 고압기기 접촉 및 애자련 상태 확인	누전경보기 경보
독섬 벽천분수	3	- 고압 및 저압기기 열화상 측정 - 저압간선 MCCB 열화상상태 확인	
난지 물놀이장 분수	4	- 한전계량기 및 인입 CT상태 확인 - 저압 MCCB 열화상 측정	