

점검결과 요약

● 월차점검(2020.7)

설비 명	일자	특이사항 및 조연사항	비 고
뚝섬 음악분수	1	- 변압기온도 및 누설전류 상태 확인 - 수배전반 접지연결 상태 확인	
	8	- 수배전반 FAN 동작상태 확인 - 누전경보기 경보여부 상태 확인	
	15	- 변압기,소음 및 열화 상태 확인 - 내부 고압 애자런 소손여부 확인	
	22	- 빗물유입상태 확인(내부,외부) - POWER FUSE 상태 확인	변압기반 전면 외부 코킹요
여의도 물빛광장분수	2	- 수 배전반 내부 거미줄 제거 - OCGR, 누전경보기 동작여부 상태 확인	
	8	- 수배전반 FAN 동작상태 확인 - POWER FUSE 상태 확인	
	15	- 저압간선 MCCB TRIP 상태 확인 - CAFE 분전반 내부 회로상태 확인	
	22	- 수배전반 내. 외부 빗물유입상태 확인 - 수배전반 외부 나뭇잎 제거	
난지 거울분수	8	- 누전경보기 경보 상태등 확인 - 수배전반 FAN 동작상태 확인	
	22	- 수배전반 주변 물고임 상태 확인 - 변압기,소음 및 열화 상태 확인	
독섬 벽천분수	8	- 분전반 내부 M/G 상태등 확인 - 누전경보기 경보 상태 등 확인	
난지 물놀이장 분수	8	- 한전인입 케이블 및 CT상태 확인 - 저압 MCCB 상태 확인	