

## 점검결과 요약

### ● 월차점검(2020.8)

설비 명	일자	특이사항 및 조언사항	비 고
독섬 음악분수	18	- 변압기내부 열화상태 및 빗물누수 상태 - 수배전반 잡초 제거 완료	빗물 약간 유입
	21	- 저압반 및 ACB 상태 확인 - 누전경보기 경보여부 상태 확인	
	25	- 피뢰기 누설전류 측정 - 고압기기 애자런 소손여부 확인	
	28	- 변압기 내부 빗물유입상태 확인 - 정류기반 상태 확인	
여의도 물빛광장분수	14	- AISS BAT 정상 상태 확인 - 우천시 OFF 할 MCCB OFF 상태 확인	
	18	- 접지단자함 내부 누설전류 측정(피뢰기) - POWER FUSE 상태 확인	
	21	- 변압기 소음상태 열화, PF상태 확인 - 누전경보기 경보 상태 확인	
	25	- GIMAC II PLUS 표시 상태 확인 - AISS 콘트롤라 상태 확인	
난지 거울분수	14	- 한전 개폐기 투입 완료 - AISS BAT 방전(수동으로 투입)	BAT 교체요망 2.6A×12V 2개
	26	- 누전경보기 경보 발생 - 진입로 잡초 제거 완료	리셋트후 정상
독섬 벽천분수	21	- 콘덴서 및 타이머 상태 확인 - 누전경보기 경보 상태 등 확인	
난지 물놀이장 분수	14	- 한전인입 케이블 및 CT상태 확인 - 출입구 쪽 약간 물고임 현상	