

점검결과 요약

● 월차점검(2020.12)

설비 명	일자	점검 내용	비 고
뚝섬 음악분수	1	- 수배전반 내부 열화상 측정 - 정류기반 배터리상태 확인	
	4	- GIMACII PLUS 계전기 상태 확인 - 누전경보기 경보상태 등 확인	
	7	- 자동제어반, 워터스크린 절연저항측정 - 제2종 접지선 누설전류 측정)
	10	- 정류기반 MCCB 상태 확인 - 변압기 소음, 온도상태 확인	
여의도 물빛광장분수	1	- 수배전반 내부 열화상 측정 - CHD 상태 및 케이블외피 상태 확인	
	4	- 변압기 2종접지선 ZCT 상태 확인 - 저압 MCCB 상태 확인	
	7	- 분전반 및 MCC 회로 절연저항 측정 - 피뢰기 누설전류 측정	
	10	- PT 외 퓨즈상태 확인 - 누전경보기 경보 상태 확인	
난지 거울분수	1	- 수배전반 내부 열화상 측정 - 피뢰기 접지연결 상태 등 확인	
	10	- 인버터 및 PLC제어반 절연저항측정 - R,S,T 상 전압측정	397/398/399(V)
독섬 벽천분수	7	- 분전반, 수중펌프 절연저항 측정 - 수배전반 내부 열화상 측정	
난지 물놀이장 분수	11	- 분수제어반,LED제어반 절연저항측정 - 저압반 열화상 측정	