



특심 음악분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 03 월06 일



NO . 1	No.1 ACB, MCCB등 점검	NO . 2	M. TR. No.1 점검
			

NO . 3	LA, PF등 점검	NO . 4	자동제어반 P-MU 3,4 점검
			

독섬 음악분수 점검 사진대지


점검일 : 2019 년 03 월13 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	변압기1 판넬내부 점검
			

NO . 3	MCCB 및 ACB반 점검	NO . 4	케이블 헤드반 내부 점검
			

독섬 음악분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 03 월 20 일



NO . 1	한전계량기 및 렉트, 밧데리판넬 점검	NO . 2	MCCB 및 ACB 점검
			

NO . 3	LBS 및 PF 및 MOF 점검	NO . 4	워터스크린, 자동제어, P-MU반 점검
			

특심 음악분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 03 월 27 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	VCB반 후면 점검
			

NO . 3	자동제어반 P-MU1,2 점검	NO . 4	бат데리판넬 후면 бат데리 점검
			

독섬 벽천분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 03 월 06 일



NO . 1	후면 ACB반 점검	NO . 2	내부 M.TR등 점검
			

NO . 3	PF등 점검	NO . 4	후면 콘덴서등 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 03 월 06 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	M, TR 및 PF, MOF등 점검
			

NO . 3	ACB 및 MCCB등 점검	NO . 4	콘덴서 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 03 월 13 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	전력퓨즈, 케이블헤드 점검
			

NO . 3	AISS반 및 ACB등 상태 점검	NO . 4	콘덴서, MCCB반 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 03 월 20 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	계기용 변성기등 내부 점검
			

NO . 3	AISS반 후면 및 콘덴서 점검	NO . 4	AISS 및 PF 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 03 월 27 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	변압기 및 계기용 변성기 점검
			

NO . 3	케이블 헤드등 내부 점검	NO . 4	ACB등 후면 계기반 점검
			

난지 거울분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 03 월 06 일



NO . 1	MCCB등 점검	NO . 2	M. TR. PF등 점검
			

NO . 3	분수제어반, 펌프제어반 점검	NO . 4	PLC 제어반 점검
			

난지 거울분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 03 월 20 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	ACB 및 MCCB반 점검
			

NO . 3	INVERTER 제어반 점검	NO . 4	전력퓨즈 및 변압기등 점검
			

난지 물놀이장분수 점검 사진대지

점검일 : 2019년 03 월 06 일

NO . 1	한전계량기반 점검	NO . 2	LED-SOL 제어반 점검
			

NO . 3	PC 제어반 점검	NO . 4	음향 제어반 점검
