





특심 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 05 월01 일

NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	변압기 1반 상태 점검
			

NO . 3	ACB2 및 MCCB 단자 점검	NO . 4	자동 제어반 (P-MU 1,2) 점검
			

독섬 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 05 월08 일



NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	변압기 2반 점검
			

NO . 3	батери 및 батери반 점검	NO . 4	자동제어반 (P-MU 3,4) 점검
			

뚝섬 음악분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 05 월 14 일



NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	VCB반 점검
			

NO . 3	케이블 헤드반 점검	NO . 4	자동제어반,P-MU 5,6 점검
			

독섬 음악분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 05 월 21 일

NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	LBS, PF등 점검
			

NO . 3	피뢰기등 점검	NO . 4	워터스크리반 점검
			

독섬 벽천분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 05 월 01 일



NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	AISS 및 PF등 점검
			

NO . 3	MCCB ALC 저압 케이블 점검	NO . 4	피뢰기등 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 05 월 01 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	MOF 및 기기 점검
			

NO . 3	케이블헤드 점검	NO . 4	콘덴서 및 저압반 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 05 월 08 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	PF등 점검
			

NO . 3	AISS등 점검	NO . 4	MCCB 및 후변 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2019년 05월 14일

NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	PF, LA등 상태 점검
			

NO . 3	후면 AISS반 및 케이블 점검	NO . 4	MCCB반 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 05 월 21 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	변압기 및 주변기기 점검
			

NO . 3	후면 각종 계기반 점검	NO . 4	각종 계전기반 점검
			

난지 거울분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 05 월 01 일



NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	MOF등 점검
			

NO . 3	전력퓨즈등 점검	NO . 4	분수 제어반 점검
			

난지 거울분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 05 월 14 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	변압기등 주변기기 점검
			

NO . 3	피뢰기등 기기 점검	NO . 4	레드솔 제어반 점검
			

난지 물놀이장분수 점검 사진대지

점검일 : 2019년 05 월 01 일

NO . 1	한전계량기반 점검	NO . 2	분수 제어반 점검
			

NO . 3	LED 및 SOL반 점검	NO . 4	음향 제어반 점검
			