



특심 음악분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 06 월 05 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	LBS 부하계폐폐기등 점검
			

NO . 3	변압기 #1 상태 점검	NO . 4	자동제어반(P-MU 3,4) 점검
			

특심 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 06 월 13 일



NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	MCCB등 단자 점검
			

NO . 3	VCB 진공차단기등 기기 점검	NO . 4	자동제어반 (P-MU 1,2) 점검
			

독섬 음악분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 06 월 20 일


NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	변압기#2등 점검
			

NO . 3	케이블헤드등 점검	NO . 4	자동제어반 P-MU 5,6 점검
			

독섬 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 06 월 26 일

NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	ACB등 점검
			

NO . 3	бат데리등 점검	NO . 4	자동제어워터스크린 반 점검
			

독섬 벽천분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 06 월 05 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	변압기, 변성기등 점검
			

NO . 3	PF, 자동고장구분 계폐기등 점검	NO . 4	후면 ACB등 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 06 월 05 일


NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	변압기등 기기 점검
			

NO . 3	AISS등 기기 점검	NO . 4	콘덴서등 저압 케이블 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 06 월 13 일

NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	MOF등 점검
			

NO . 3	ACB등 후면 점검	NO . 4	MCCB등 단자 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 06 월 20 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	케이블헤드등 케이블 점검
			

NO . 3	PF등 기기 점검	NO . 4	AISS후면기기 및 케이블 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 06 월 26 일



NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	피뢰기등 점검
			

NO . 3	후면 AISS반등 케이블 점검	NO . 4	RY 및 기록기기 점검
			

난지 거울분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 06 월 05 일



NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	MOF, 변압기등 점검
			

NO . 3	케이블헤드등 점검	NO . 4	자동제어반-분수제어반등 점검
			

난지 거울분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 06 월 20 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	PF 자동고장구분계폐기등 점검
			

NO . 3	MCCB등 점검	NO . 4	자동제어-펌프제어반등 점검
			

난지 물놀이장분수 점검 사진대지

점검일 : 2019년 06 월 05 일

NO . 1	한전계량기반 점검	NO . 2	LED/SOL 제어반 점검
			

NO . 3	분수제어반 점검	NO . 4	음향 제어반 점검
			