


독섬 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 07 월 03 일

NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	M.tr.1 후면 내부 점검
			

NO . 3	VCB반 후면 점검	NO . 4	자동제어반(P-MU 1,2) 점검
			

독섬 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 07 월 10 일


NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	MCCB 저압단자등 점검																														
 <p>전기설비 안전점검철</p> <p>독섬 음악분수 대표지 <i>국립사립 34</i> 사무소 전화번호</p> <table border="1"> <tr> <td>현 장</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>수 전</td> <td>전압</td> <td>229V</td> <td>용량</td> <td>95</td> <td>KW</td> </tr> <tr> <td>가 전</td> <td>전압</td> <td>V</td> <td>용량</td> <td></td> <td>KW 합</td> </tr> <tr> <td>광 전</td> <td>전압</td> <td>V</td> <td>용량</td> <td></td> <td>KW 계 95 KW</td> </tr> <tr> <td></td> <td>연 락</td> <td>직 책</td> <td>성 명</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		현 장						수 전	전압	229V	용량	95	KW	가 전	전압	V	용량		KW 합	광 전	전압	V	용량		KW 계 95 KW		연 락	직 책	성 명				
현 장																																	
수 전	전압	229V	용량	95	KW																												
가 전	전압	V	용량		KW 합																												
광 전	전압	V	용량		KW 계 95 KW																												
	연 락	직 책	성 명																														

NO . 3	бат데리반 후면 점검	NO . 4	자동제어반 (P-MU 3,4) 점검
			

독섬 음악분수 점검 사진대지


점검일 : 2019 년 07 월 17 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	피뢰기, PF등 점검
			

NO . 3	ACB, 저압단자, 케이블 점검	NO . 4	자동제어반 P-MU 4,5 점검
			

특심 음악분수 점검 사진대지


점검일 : 2019 년 07 월 24 일


NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	케이블헤드등 케이블 점검
			

NO . 3	M.tr.등 각 점검	NO . 4	자동제어반 워터스크린 제어반 점검
			

독섬 벽천분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 07 월 03 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	MOF, PF등 점검
			

NO . 3	M.tr., AISS등 점검	NO . 4	후면 MCCB등 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 07 월 03 일

NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	MOF등 기기 점검
			

NO . 3	ACB등 후면 단자 점검	NO . 4	후면 각종 계기 및 케이블 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 07 월 10 일


NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	M.tr.등 기기 점검
			

NO . 3	MCCB등 단자 점검	NO . 4	케이블헤드등 기기 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 07 월 17 일


NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	PF등 기기 점검
			

NO . 3	콘덴서등 저압반 점검	NO . 4	각종 후면 케이블 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 07 월 24 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	AISS등 기기 점검
			

NO . 3	후면 계전기 및 계기등 점검	NO . 4	피뢰기등 기기 점검
			

난지 거울분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 07 월 03 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	MOF등 기기 점검
			

NO . 3	PF, AISS등 기기 점검	NO . 4	PLC 및 INVERTTER 제어반 점검
			

난지 거울분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 07 월 17 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	M.tr.등 기기 점검
			

NO . 3	케이블헤드등 케이블 점검	NO . 4	LED/SOL 및 펌퍼 제어반등 점검
			

난지 물놀이장분수 점검 사진대지

점검일 : 2019년 07 월 03 일

NO . 1	한전계량기반 점검	NO . 2	LED/SOL 제어반 점검
			

NO . 3	분수제어반 점검	NO . 4	음향 제어반 점검
	