



독섬 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 08 월 05 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	VCB등 기기 점검
			

NO . 3	MCCB등 단자 점검	NO . 4	자동제어반(P-MU 1,2) 점검
			

독섬 음악분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 08 월 16 일



NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	M.Tr.등 기기 점검
			

NO . 3	케이블헤드등 케이블 점검	NO . 4	자동제어반 (P-MU 3,4) 점검
			

독섬 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 08 월 21 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	M.tr. #1반등 기기점검
			

NO . 3	PF LA등 기기 점검	NO . 4	자동제어 워터스크린반 점검
			

독섬 음악분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 08 월 28 일

NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	ACB등 단자 점검
			

NO . 3	бат데리등 후면 점검	NO . 4	자동제어 P-MU5,6 점검
			

독섬 벽천분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 08 월 05 일



NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	MOF등 기기 점검
			

NO . 3	PF등 기기 점검	NO . 4	후면 MCCB등 케이블 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 08 월 05 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	M.Tr.등 주변기기 점검
			

NO . 3	MCCB등 단자 점검	NO . 4	ACB등 후면 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 08 월 14 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	PF등 주변기기 점검
			

NO . 3	콘덴서등 주변 케이블 점검	NO . 4	AISS등후면 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 08 월 21 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	MOF등 기기 점검
			

NO . 3	케이블헤드등 점검	NO . 4	후면 계기반 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 08 월 28 일



NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	AISS등 전면 점검
			

NO . 3	M.tr. La 피뢰기등 점검	NO . 4	후면 계전기 Ry등 점검
			

난지 거울분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 08 월 07 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	M.Tr.등 기기 점검
			

NO . 3	PF, AISS등 기기 점검	NO . 4	자동제어 펌퍼 제어반 점검
			

난지 거울분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 08 월 21 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	MOF등 기기 점검
			

NO . 3	Pf등 케이블헤드 점검	NO . 4	자동제어 분수제어반 점검
			

난지 물놀이장분수 점검 사진대지

점검일 : 2019년 08 월 07 일

NO . 1	한전계량기반 점검	NO . 2	분수 제어반 단자 접촉 점검
			

NO . 3	음향 제어반 점검	NO . 4	LED/SOL 제어반 점검
