





# 독섬 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 10 월 02 일

NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	M.Tr.#1등 기기 점검
			

NO . 3	ACB등 기기 점검	NO . 4	자동제어반(P-MU 1,2) 점검
			

# 특심 음악분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 10 월 10 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	LBS등 기기 점검
			

NO . 3	MCCB등 기기 단자 점검	NO . 4	자동제어반 (P-MU 3,4) 점검
			

# 특심 음악분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 10 월 16 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	케이블헤드등 케이블 점검
			

NO . 3	бат데리등 점검	NO . 4	자동제어 P-MU 5,6 점검
			

# 독섬 음악분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 10 월 23 일

NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	PF등 기기 점검
			

NO . 3	VCB등 단자 점검	NO . 4	자동제어 워터스크린 제어반 점검
			

# 독섬 벽천분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 10 월 02 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	MOF등 기기 점검
			

NO . 3	AISS등 기기 점검	NO . 4	MCCB등 단자 점검
			

# 여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 10 월 02 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	MOF등 고압기기 점검
			

NO . 3	후면 AISS반 케이블등 점검	NO . 4	ACB등 기기 점검
			

# 여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 10 월 10 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	M.TR.등 고압기기 점검
			

NO . 3	케이블 헤드등 점검	NO . 4	MCCB등 단자 점검
			

# 여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 10 월 16 일

NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	AISS등 고압 기기 점검
			

NO . 3	저압 콘덴서등 점검	NO . 4	후면 계기반 점검
			



# 여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 10 월 23 일

NO . 1

한전계량기 점검



NO . 2

PF등 기기 점검



NO . 3

계전기반 점검





NO . 4

후면 케이블등 점검



# 난지 거울분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 10월 02 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	MOF등 점검
			

NO . 3	케이블헤드등 기기 점검	NO . 4	인버터 제어반 점검
			

# 난지 거울분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 10 월 16 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	PF등 기기 점검
			

NO . 3	ACB등 기기 점검	NO . 4	자동제어 LED/SOL반 점검
			

# 난지 물놀이장분수 점검 사진대지

점검일 : 2019년 10 월 02 일

NO . 1	한전계량기반 점검	NO . 2	음향 제어반 점검
			

NO . 3	LED/SOL반 단자 점검	NO . 4	분수제어반 점검
