





# 특심 음악분수 점검 사진대지


점검일 : 2019 년 11 월 06 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	M.Tr.등 기기 점검
			

NO . 3	MCCB등 단자 점검	NO . 4	자동제어반(P-MU 1,2) 점검
			

# 독섬 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 11 월 13 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	VCB등 기기 점검
			

NO . 3	케이블 헤드등 케이블 점검	NO . 4	자동제어반 (P-MU 3,4) 점검
			



# 독섬 음악분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 11 월 20 일



NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	ACB등 기기 점검
			

NO . 3	배터리등 기기 점검	NO . 4	자동제어 P-MU 5,6 점검
			

# 독섬 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 11 월 26 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	PF등 기기 점검
			



NO . 3	M.Tr.#2등 기기 점검	NO . 4	자동제어 워터스크린반 점검
			



# 독섬 벽천분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 11 월 06 일



NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	M. Tr. 등 기기 점검
			

NO . 3	ACB등 후면 점검	NO . 4	케이블 헤드등 점검
			

# 여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 11 월 06 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	M.Tr. 등 기기 점검
			

NO . 3	MCCB 등 기기 점검	NO . 4	저압콘덴서 등 후면 점검
			

# 여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2019년 11월 13일

NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	MOF등 기기 점검
			


NO . 3	ACB등 기기 점검	NO . 4	계전기 RY반등 후면 점검
			



# 여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 11 월 20 일



NO . 1	한전계량기 기록 점검	NO . 2	AISS등 고압 기기 점검
			

NO . 3	저압 콘덴서등 점검	NO . 4	후면 계기반 점검
			



# 여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 11 월 26 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	케이블헤드등 케이블 점검
			

NO . 3	AISS등 기기 점검	NO . 4	후면 케이블등 점검
			

# 난지 거울분수 점검 사진대지

점검일 : 2019 년 11월 06 일



NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	MOF등 기기 점검
			

NO . 3	ACB, MCCB등 기기 점검	NO . 4	자동제어 분수 제어반 점검
			



# 난지 거울분수 점검 사진대지



점검일 : 2019 년 11 월 20 일

NO . 1	한전계량기 점검	NO . 2	M.Tr.등 기기 점검
			

NO . 3	저압반 계기등 점검	NO . 4	AISS, PF등 기기 점검
			

# 난지 물놀이장분수 점검 사진대지

점검일 : 2019년 11 월 06 일

NO . 1	한전계량기반 점검	NO . 2	음향 제어반 점검
			

NO . 3	분수제어반 단자 점검	NO . 4	LED/SOL반 단자 점검
			