

점검사진

■ 월도점검

1. 뚝섬 음악분수



DS봉 비치 확인



LA누설전류측정




분수자동제어반




변압기 소음확인

2. 여의도 물빛광장분수



누설전류측정



콘텐서 고장 재확인



GIMAC 확인



고압기기 확인



누전경보기확인



정류기반 확인



GIMAC 확인



TR- PF



ZCT 확인



한전계량기 확인



누전경보기 경보



복귀 후 정상

3. 난지 거울분수 / 4. 뚝섬 벽천분수 / 5. 난지 물놀이장분수



PF 상태 확인



MCCB 규격확인



누전경보기



분전반

■ 분기점검

1. 전현장 열화상 측정



고압기 점검



펌프제어반



공사용전원 MCCB 차단기 OFF



MCCB 분기회로 확인

