

◎ 점검 사진 (2020.6 한강수경시설 5개소)


1. 뚝섬 거울분수




수배전반 FAN 동작상태 확인



고압 및 저압기기 열화상 측정



정류기반 1차 2차 전압상태 확인



변압기반 먼지 방지막 6개 오픈

## 2. 여의도 물빛광장 분수



고압 및 저압기기 열화상 측정



수배전반 FAN 동작상태 확인




누전경보기 경보여부 상태 확인



PT 및 제어회로 상태 확인

3. 난지거울분수 / 4. 똑섬벽천분수 / 5. 난지물놀이장 분수



난지거울- 고압기기 접촉 및 애자런 상태



난지거울- 고압 기기 열화상 측정



똑섬벽천분수- 저압 MCCB 열화상 측정



똑섬벽천분수-저압간선 MCCB 열화상태



난지물놀이장- 인입 CT 상태



난지물놀이장-저압 MCCB 열화상 측정