

◎ 점검 사진 (2020.8 한강수경시설 5개소)

1. 뚝섬 거울분수




제2종 접지선 누설전류상태 확인



수배전반 주변 잡초제거 완료



정류기반 전압상태 확인



변압기반 빗물 유입상태 확인

## 2. 여의도 물빛광장 분수



AISS 콘트롤라 BAT 상태 확인



배전반 우천시 OFF MCCB 확인



누전경보기 및 계전기 상태 확인



수배전반 주변 청소




3. 난지거울분수 / 4. 뚝섬벽천분수 / 5. 난지물놀이장 분수



난지거울- AISS OFF 상태 확인후 투입



난지거울-AISS 콘트롤라 BAT 방전



뚝섬벽천분수- 콘덴서 M/G 상태확인



뚝섬벽천분수- LP-M 수중펌프 PNL



난지물놀이장- 전압 상태 확인



난지물놀이장-출입구 누수 상태 확인