



◎ 점검 사진 (2020.11 한강수경시설 5개소)

1. 폭섬 음악분수




변압기 2중 접지선 누설전류 측정



변압기 온도상태 확인



GIMAC 자동투입 에러 (ACB-1)




자동제어반 내부회로 상태 확인

2. 여의도 물빛광장 분수




OCGR, 누전경보기 상태 확인



고압 애자런 소손여부 확인



AISS KNIFE 접점 상태 확인



MOF 애자런 상태 확인

3. 난지거울분수 / 4. 뚝섬벽천분수 / 5. 난지물놀이장 분수



난지거울- 배터리 방전 상태 확인




난지거울- 접지선 절단 상태 확인




뚝섬벽천분수- PF 상태 확인



뚝섬벽천분수-누전경보기 경보상태 확인



난지물놀이장- 계량기, 케이블 상태 확인



난지물놀이장-LED, 제어반 내부 확인