

◎ 점검 사진 (2020.12 한강수경시설 5개소)


1. 독점 음악분수




변압기 열화상 측정



정류기반 배터리 상태 확인



제2종접지선 누설전류 측정



자동제어반 누설전류 측정

2. 여의도 물빛광장 분수



CHD 및 케이블 외피상태 확인



변압기 2중 접지선 ZCT 상태 확인



분전반 절연저항 측정




피뢰기 누설전류 측정

3. 난지거울분수 / 4. 독섬벽천분수 / 5. 난지물놀이장 분수



난지거울-수배전반 내부 열화상



난지거울-절연저항 측정




독섬벽천분수- 계전기 상태 확인



독섬벽천분수-수중펌프 절연저항 측정



난지물놀이장- LED 절연저항측정



난지물놀이장-한전계량기 확인,CT