

특검 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 05 월04 일

| | | | |
|--|------------|---|----------|
| NO . 1 | 콘덴서및 타이머점검 | NO . 2 | 저압 회로 점검 |
|  | |  | |

| | | | |
|---|-------------|--|---------------------|
| NO . 3 | 변압기 동작상태 점검 | NO . 4 | SURGE BOX및 ACB 상태점검 |
|  | |  | |

특검 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 05 월15 일

| | | | |
|--|----------------|---|----------|
| NO . 1 | 계량기함배선및 표시장치점검 | NO . 2 | MOF 상태점검 |
|  | |  | |

| | | | |
|---|------------------|--|--------------------|
| NO . 3 | 정류기상태 및 직류표시상태점검 | NO . 4 | 전자식보호계전기 및 누전경보기점검 |
|  | |  | |

특심 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 05 월18 일

| | | | |
|--|-----------------|---|---------------|
| NO . 1 | 전류기반, 밧데리 상태 점검 | NO . 2 | 변압기 및 파워휴즈 점검 |
|  | |  | |

| | | | |
|---|------------|--|---|
| NO . 3 | VCB 2차측 점검 | NO . 4 | 450KVA 변압기반 내부 판넬 시건장 치 불량 (수리요망) |
|  | |  | |

특검 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 05 월 24 일

| | | | |
|--|-------------|---|------------|
| NO . 1 | 변압기 운전상태 점검 | NO . 2 | CT 운전상태 점검 |
|  | |  | |

| | | | |
|---|----------|--|----------------|
| NO . 3 | MOF 상태점검 | NO . 4 | 계량기함 및 접지상태 점검 |
|  | |  | |

독섬 벽천분수 점검 사진대지


점검일 : 2018년 05 월14 일


| | | | |
|--|------------|---|---------|
| NO . 1 | 디지털전압계상태점검 | NO . 2 | 파워휴즈 점검 |
|  | |  | |

| | | | |
|---|--------|--|-----------|
| NO . 3 | 변압기 점검 | NO . 4 | 접지 단자대 점검 |
|  | |  | |

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지


점검일 : 2018년 05 월04 일


| | | | |
|--|-------------------|---|-----------|
| NO . 1 | 진공차단기 2차측 접속부분 점검 | NO . 2 | 파워휴즈 상태점검 |
|  | |  | |

| | | | |
|---|-----------|--|-------------|
| NO . 3 | 저압공기차단기점검 | NO . 4 | 점검구통한 LA 점검 |
|  | |  | |

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 05 월15 일

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| NO . 1 | 누전경보기및과전류계전기점검 | NO . 2 | 저압회로전선및영상변류기점검 |
|  | |  | |

| | | | |
|---|-------------------|--|--------------|
| NO . 3 | 콘덴서 상태 및 타이머상태 점검 | NO . 4 | 변압기온도 및 소음점검 |
|  | |  | |

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 05 월18 일


| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| NO . 1 | 계기용 변압기 상태 점검 | NO . 2 | 저압 MCCB 상태 점검 |
|  | |  | |

| | | | |
|---|----------------|--|--------------|
| NO . 3 | GIMAC 동작 상태 점검 | NO . 4 | 진공 차단기 상태 점검 |
|  | |  | |

여의도물빛광장 분수 점검 사진대지


점검일 : 2018년 05 월 24 일


| | | | |
|--|---------------|---|-----------------|
| NO . 1 | 콘덴서온도 및 부풀음점검 | NO . 2 | 변압기 온도 및 누유상태점검 |
|  | |  | |

| | | | |
|---|--------------|--|---------------|
| NO . 3 | 차단기 및 파워휴즈점검 | NO . 4 | MOF 및 붓싱상태 점검 |
|  | |  | |

난지 거울분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 05 월08 일

| | | | |
|--|------------------|---|----------------|
| NO . 1 | 배기팬 동작온도 설정(35도) | NO . 2 | 누전경보기 동작시험(정상) |
|  | |  | |

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| NO . 3 | 계량기용 단자대 이상유부확인 | NO . 4 | 변압기 열화상 촬영 |
|  | |  | |

난지 거울분수 점검 사진대지


점검일 : 2018년 05 월23 일


| | | | |
|--|----------------|---|------------|
| NO . 1 | 저압콘덴서각상별부하전류측정 | NO . 2 | 콘덴서타이머시간설정 |
|  | |  | |

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| NO . 3 | AISS배터리 충전상태확인 | NO . 4 | 수배전반내 배기팬 동작확인 |
|  | |  | |

난지 물놀이장분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 05 월23 일

| | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| NO . 1 | 분전반내 차단기열화상 촬영 | NO . 2 | 현재 부하전류체크 |
|  | |  | |

| | | | |
|---|------------|--|---------------|
| NO . 3 | 콘덴서 누액유무확인 | NO . 4 | 배전반 상부 누수유무확인 |
|  | |  | |