

특심 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 07 월03 일

NO . 1	변압기 온도 및 소음 동작상태점검	NO . 2	인입케이블 상태점검
			

NO . 3	계기용 전류기 외관 및 동작상태점검	NO . 4	MOF상태 점검
			

특심 음악분수 점검 사진대지



점검일 : 2018년 07 월09 일



NO . 1	배전반 내 보호계전기회로점검	NO . 2	수전반 내 케이블헤드점검
			

NO . 3	변류기 및 MOF점검	NO . 4	변압기 및 파워휴즈점검
			

특심 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 07 월18일

NO . 1	GIPAM 및 누전경보기,계측기점검	NO . 2	저압회로 및 계전기결선점검
			

NO . 3	진공차단기 및 진공밸브점검	NO . 4	변압기온도 및 소음 파워휴즈점검
			

특검 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 07 월23 일



NO . 1	계량기함 및 접지단자 점검	NO . 2	변압기 소음 및 온도점검
			

NO . 3	MOF 온도 및 소음점검	NO . 4	인입케이블헤드 상태점검
			

특심 벽천분수 점검 사진대지



점검일 : 2018년 07 월18일



NO . 1	고장구간개폐기 상태점검	NO . 2	저압반 저압회로점검
			

NO . 3	파워휴즈 및 차단기점검	NO . 4	변압기온도 및 소음점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 07 월03 일

NO . 1	인입케이블 및 부스바 상태점검	NO . 2	파워휴즈 및 고장구간개폐기 점검
			

NO . 3	변압기 온도 및 소음 누유등 점검	NO . 4	MOF상태 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 07 월09 일

NO . 1	MOF 및 접지선 온도 상태점검	NO . 2	변압기 온도 및 누유상태점검
			

NO . 3	인입케이블헤드 상태점검	NO . 4	우천시 배선용차단기OFF 상태로조정
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 07 월18 일

NO . 1	분수제어반 저압반 동작상태점검	NO . 2	콘덴서 및 타이머점검
			

NO . 3	특고압 선로 및 인입케이블헤드점검	NO . 4	변압기 및 특고압설비점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지



점검일 : 2018년 07 월23 일



NO . 1	변압기 및 MOF 상태점검	NO . 2	파워휴즈 및 부스바 점검
			

NO . 3	AISS 점검	NO . 4	누전경보기 및 지락계전기 점검
			

난지 거울분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 07 월11 일



NO . 1	콘덴서용 타어머 마그넷트점검	NO . 2	콘덴서 부하전류측정
			

NO . 3	변압기 열화상 촬영	NO . 4	수배전반 배기팬 동작확인
			

난지 거울분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 07 월24 일

NO . 1	수배전반인근 수목정리	NO . 2	배기팬 동작상태확인
			

NO . 3	MOF 고장표시 확인,전력량계동작점검	NO . 4	누전경보기 동작시험
			

난지 물놀이장분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 07 월24 일

NO . 1	배전반내 전기설비 열화상촬영	NO . 2	부하상태 점검
			

NO . 3	휴즈홀더 균열, 파손유무확인	NO . 4	에어컨 접속부발열확인
