





# 특심 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 12 월04 일

NO . 1	수배전반내 파워휴즈 점검	NO . 2	수배전반 전자식보호계전기 점검
			

NO . 3	절연저항측정	NO . 4	절연저항측정
			

# 특심 음악분수 점검 사진대지



점검일 : 2018년 12월 07일

NO . 1	수배전반 변압기 및 파워휴즈 점검	NO . 2	저압설비 동작상태 점검
			

NO . 3	콘덴서 및 타이머 점검	NO . 4	전자식 보호계전기 점검
			

# 특심 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 12 월10일



NO . 1	AISS 및 파워휴즈 점검	NO . 2	변압기 및 MOF 점검
			

NO . 3	인입케이블헤드 및 부스바연결부위점검	NO . 4	저압회로 계기용 변성기 및 CT 점검
			



# 특심 음악분수 점검 사진대지



점검일 : 2018년 12 월13 일



NO . 1	인입케이블헤드 점검	NO . 2	변압기 및 파워휴즈 점검
			

NO . 3	계기용 변성기 점검	NO . 4	전자식보호계전기 점검
			

# 특심 벽천분수 점검 사진대지



점검일 : 2018년 12 월07일

NO . 1	AISS콘트롤 직규전원 배터리교체작업	NO . 2	AISS콘트롤 직규전원 배터리교체작업
			

NO . 3	변압기 및 파워휴즈 동작점검	NO . 4	ASSC 상태 점검
			

# 여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 12 월04 일



NO . 1	절연저항측정	NO . 2	절연저항측정
			

NO . 3	수배전반 변압기 온도 및 소음점검	NO . 4	수배전반 보호계전기 점검
			



# 여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 12 월07 일

NO . 1	ASSCбат데리 교체	NO . 2	ASSCбат데리 교체
			

NO . 3	бат데리교체 후 점검	NO . 4	수배전반 변압기 온도 및 소음점검
			

# 여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 12 월10 일

NO . 1

분수제어반 내 저압설비 점검




NO . 2

변압기 및 MOF동작상태 점검



NO . 3

수배전반 내 저압설비 점검



NO . 4

수배전반 내 전자식보호계전기점검





# 여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 12 월13 일

NO . 1

분수제아반 내 저압설비 점검



NO . 2

변압기 및 MOF 동작상태점검



NO . 3

저압회로 및 보호계전기 점검





NO . 4



전자식보호계전기 점검



# 난지 거울분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 12 월06 일



NO . 1	절연저항측정	NO . 2	휴즈홀더 파손유무 확인
			

NO . 3	저압 부스바 온도 측정	NO . 4	콘덴서 발열상태 확인
			



# 난지 거울분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 12 월 10 일



NO . 1	AISS 배터리 교체	NO . 2	AISS 배터리 교체
			

NO . 3	정기검사실시	NO . 4	정기검사실시
			



# 난지 물놀이장분수 점검 사진대지

점검일 : 2018년 12 월 06 일

NO . 1	절연저항 측정	NO . 2	적외선 온도 측정
			

NO . 3	누수 유무 확인	NO . 4	휴즈홀더 파손유무 확인
