





특심 벽천분수 점검 사진대지



점검월 : 2019 년 01 월

NO . 1	특고압 MOF 상태 점검	NO . 2	특고압, PF, TR 상태 점검
			

NO . 3	특고압 피뢰기 점검	NO . 4	저압회로 전압상태 점검
			

여의도 물빛광장 분수 점검 사진대지

점검월 : 2019 년 01월



NO . 1	한전 계량기상태 점검	NO . 2	특고압 MOF, TR, PF 상태 점검
			

NO . 3	저압 전력콘덴서 점검	NO . 4	변전실 울타리내 낙엽 청소 완료
			

난지 거울분수 점검 사진대지


점검월 : 2019 년 01 월

NO . 1	저압 인버터 제어반 문짝열림 불량	NO . 2	저압 인버터 제어반 후문 문짝 고정
			

NO . 3	저압 ACB 및 MCCB 점검	NO . 4	특고압 변압기, MOF, PF 점검
			

난지 물놀이장분수 점검 사진대지

점검월 : 2019 년 01 월



특검 음악분수 점검 사진대지

점검월 : 2019 년 01 월

NO . 1	특고압 설비 상태 점검	NO . 2	특고압 PF, TR 상태 점검
			

NO . 3	бат데리 충전반 점검	NO . 4	특고압 설비, MOF 동작상태 점검
