

◎ 점검 사진 (2020.09 한강수경시설 5개소)

1. 뚝섬 거울분수



수배전반 전면 부 방수코킹작업



열화상측정 108 (°C)



정류기반 배터리 및 DC전압상태 확인



변압기반 내부 상태 확인


2. 여의도 물빛광장 분수



콘덴서 케이블 열화로 케이블타이 해체



수배전반 주변 청소(나뭇가지 등)



변압기 NCT 접점 연결 상태 확인



누전경보기 경고상태 확인

3. 난지거울분수 / 4. 뚝섬벽천분수 / 5. 난지물놀이장 분수



난지거울- 변압기 웬 동작상태 확인



난지거울-콘덴서 동작여부 상태 확인




뚝섬벽천분수- 열화상 측정



뚝섬벽천분수- 내부 회로상태 확인



난지물놀이장- 전류 및 CT 상태 확인



난지물놀이장-전압 및 내부 MCCB 확인