


상반기 청사 안전점검 사진

2018. 3.

상수도사업본부
(행정운영과)



천장 보 변형 및 균열여부 점검



천장 보 변형 및 균열여부 점검



외부 옹벽 상태 점검



외부 옹벽 및 울타리 상태 점검



기계실 급수배관 감압변 점검



가스누설경보기 점검



전기실 정류기 제어반 점검



구내식당 가스사용설비 누설점검



화재 감지기 작동점검



화재 수신반 점검



옥내소화전 펌프작동 점검



방화셔터 작동 점검



방송실 화재감지기 벽에 밀착




방송실 화재감지기 이설




체력단련실 열감지기 교체전



체력단련실 열감지기 교체후



체력단련실 열감지기 교체전



체력단련실 열감지기 교체후