



시범설치 현장 점검표

- 사업소명 : 강서수도사업소
- 설치장소 : 구로구 궁동 110

설치형식	PC제수변실		
구분	점검항목	점검결과	비고
밸브실 내부	구조물의 균열, 백태, 녹발생 유무	이상 없음	
	토사유입 및 침수상태	바닥 철수 흔적	
	구조물로 인한 관로 파손여부	이상 없음	
	배관 부설상태(처짐 및 누수여부 등)	밸브 지지대 없음	
	밸브작동의 용이성 여부	이상 없음	
	구조물의 철근노출 여부	"	
	기타사항	"	
밸브실 외부	밸브실 침하 및 밀림여부	상위 양호	
	밸브실 주변상태(포장상태)	"	
	철개파손 유무	"	
	기타 사항	이상 없음	
점검 사진	내부	외부	
			

2019. 5. .

점검자 : 소속 상수도사업본부 직위 **시설장** 성명 **김응구**
 소속 강서수도사업소 직위 **기타** 성명 **이민보**
 소속 시설관리공단 직위 **4급** 성명 **장진우**

김응구
이민보
장진우