

점 검 표

○ 점검개요

점 검 일	2015. 7. 23.(목)	시설물 구분	체육시설물
위 치	성동구 사근동 107 살곶이 체육공원 내	관리부서	성동구도시관리공단
점 검 및 확 인 자	문화체육과장 이현석 하천관리팀장 박동래	생활체육팀장 고옥진 체육사업팀장 김귀성	

○ 점검 체크리스트

연번	점 검 사 항	점검결과
1	육안점검으로 시설물의 전반적인 시공상태 확인	이상없음
2	도로포장(보도) 정밀시공 여부(침하, 틈 벌어진 등)	이상없음
3	조합물놀이시설 및 워터드롭 등 작동여부	이상없음
4	샤워기, 음수대 등 작동여부	이상없음
5	수목(잔디 포함) 식재상태 및 고사 여부	이상없음
6	도로시설물 적정시공 및 파손여부(경계석, U형측구 등)	이상없음
7	펜스지주, 파고라 흔들림 및 그물망 파손 등 시공상태	이상없음
8	하수시설물 적정시공 및 파손여부(집수정, 하수맨홀 등)	이상없음
9	가로등 점등상태 및 물놀이장 동력선 이상 유무	이상없음

※ 점검결과 표기방법 : 이상없음, 적절/부적절, 해당사항 없음 등

○ 종합의견

○ 현장 시설물 사진

야구전용구장	어린이전용 물놀이장

점검자 문화체육과 직급 행정 8 급 성명 손상준 (서명 및 날인)
 확인자 문화체육과 직급 행정 5 급 성명 이현석 (서명 및 날인)