

◎ 점검 사진 (2020.7 한강수경시설 5개소)

1. 폭심 거울분수



제2종 접지선 누설전류상태 확인



변압기 온도 확인 68 (°C)



내부 고압애자련 상태 확인



빗물 유입상태 확인

2. 여의도 물빛광장 분수



OCGR 및 누전경보기 상태 확인



수배전반 FAN 동작상태 확인



CAFE 분전반 내부회로 상태 확인



주변 물고임 상태 확인


3. 난지거울분수 / 4. 뚝섬벽천분수 / 5. 난지물놀이장 분수



난지거울- 고압기기 POWER FUSE 상태



난지거울- 주변 물고임상태 확인




뚝섬벽천분수- 분전반 내부 M/G 상태확인



뚝섬벽천분수-누전경보기 경보상태 확인



난지물놀이장- 인입 케이블 상태 확인



난지물놀이장-저압 MCCB 상태 확인