

# 정기 하자 검사 조서

결 재	주무관	주무관	
	임승민	01/02 이양식	

2013년 하반기 정기 하자검사 실시계획에 의거 **이화교 및 연결도로 확장공사**에 대하여 현장 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

공 사 명	<b>이화교 및 연결도로 확장공사</b>
계 약 자	벽산건설(주) 대표 : 장성각, (주)오성건설 박래창
계 약 금 액	금25,115백만원
계 약 일 자	2007.10.24
하자담보책임기간	2010. 12. 01 ~ 2012.11.30, 2013.11.30, 2020.11.30
하 자 검 사 일	2013. 12. 31
검사대상 및 검사결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 동대문구 이문동 51~ 중랑구 중화동 331</li> <li>○ 공사개요 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 폭 26.5m, 연장220m</li> <li>- 아스콘포장 8.45a</li> <li>- 보강토옹벽 19*0㎡</li> <li>- 보차도 방호책, 난간 2,091m</li> </ul> </li> <li>○ 검사결과 : 기 하자보수 대상인 아치부 강관 녹발생 등 23개소 중  <ul style="list-style-type: none"> <li>완료 : 13개소, 진행중 : 11개소(별첨)</li> </ul> </li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">⇒ 시공사에 하자보수 독촉</p>
<p>지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.</p> <p style="text-align: center;">2013. 12. 31.</p> <p style="text-align: center;">검사자 시설보수과 직급 지방시설주사보 성명 : 임 승 민  시설보수과 직급 지방시설주사 성명 : 이 양 식</p>	

# □ 위치도 및 시설물 현황



사진설명

이화교 위치도



사진설명

이화교 점검 전경