

# 정기 하자 검사 조서

결 재	★주무관	시설보수과장	
	진하영	전결 12/31 김기준	

2013년 하반기 정기 하자검사 실시계획에 의거 **행당고가차도 공사**에 대하여 현장 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

공 사 명	<b>행당고가차도 공사</b>
계 약 자	한라건설(주) 김홍두
계 약 금 액	7,160,000천원
계 약 일 자	2007. 02. 23
하자담보책임기간	2009. 12. 10 ~ 2019. 12. 09
하 자 검 사 일	2013. 12. 28
검사대상 및 검사결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 성동구 행당동 130-1~157-4</li> <li>○ 공사개요 : 교면포장 888㎡, 차량방호울타리 76m, 보도부 난간 76m 방음벽 76m, 옹벽 40m, 신축이음장치(모노셀) 88m, 교대(A1,A2) 2개소, 교좌장치(탄성패트) 26개소, 진입계단 2개소(L=26m, 17m)</li> <li>○ 검사결과 : 방호책 덮개 망실 1개소.</li> </ul>
<p>지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.</p> <p style="text-align: center;">2013. 12. 28.</p> <p style="text-align: right;">             검사자 시설보수과 직급 지방시설 9급 성명 : 진 하 영              시설보수과 직급 지방시설 6급 성명 : 최 태 석         </p>	

# 행당고가차도 위치도 및 현황사진



행당고가차도 위치도



방호책 - 덮개 망실 1개소



상부전경- 특이사항 없음