

## 정비구역 내 공가 점검 사진 대지

구역명	길음역세권
주소	길음로3길 17
적출사항	없음 (시건 여부 확인 중)
사진대지	

구역명	길음역세권
주소	길음로5길 20
적출사항	없음
사진대지	

## 정비구역 내 공가 점검 사진 대지

구역명	장위3구역
주소	월계로38길 33 가람빌라2F (300-4) 201호
적출사항	중암경찰서 관리번호(65번) 스티커 소실, 시건장치 없음
사진대지	

구역명	장위3구역
주소	한천로101가길 21
적출사항	이상없음, 시건여부 확인 중
사진대지	

## 정비구역 내 공가 점검 사진 대지

구역명	성북2 주택재개발정비구역
주소	성북로29길 26-16
적출사항	대문 닫혀 있으나 잠금장치 없음
사진대지	

구역명	장위6구역
주소	한천로88길 30 (16-27)
적출사항	건물 외벽 보수보강 필요
사진대지	

## 정비구역 내 공가 점검 사진 대지

구역명	신길음구역
주소	길음동 1070-13
적출사항	쓰레기 적치
사진대지	

구역명	신월곡1구역
주소	하월곡동 88-224
적출사항	시건불량
사진대지	

## 정비구역 내 공가 점검 사진 대지

구역명	동소문2구역
주소	동소문로8길 14-20
적출사항	물건적치
사진대지	

구역명	안암2구역
주소	인촌로14길 25
적출사항	없음
사진대지	

## 정비구역 내 공가 점검 사진 대지

구역명	정릉골 구역
주소	솔샘로17길 83
적출사항	건물 노후
사진대지	

구역명	정릉7주택재건축정비구역
주소	성북구 정릉동 506-159
적출사항	특이사항 없음
사진대지	