



정비사진(위치도)

위치 : 잠실새내 나들목 앞 - 베어링교체 3개소




위치 : 잠실나들목 앞 - 기초보강 3개소



※ 상세사진 뒤쪽 참조

정비 사진(잠실새내 나들목 앞)



사진설명

어깨운동 베어링 교체



사진설명


마라톤운동 베어링 교체



사진설명

파도타기 베어링 교체

정 비 사 진(잠실나들목 앞)



사진설명

상체운동기구 기초 보강



사진설명

윗몸일으키기 기초 보강



사진설명

파도타기 기초 보강