

(주) 오 성 에 스 이 엠

(02-939-6789)

문서번호 : 오성제 2019-6-01호

2019년 6월 일

수 신 : 문화비축기지

참 조 : 문화비축기지

제 목 : 문화비축기지 CCTV 시스템 유지보수 용역

1. 귀사업소의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 계약번호 제2019010CE76 - 00 (2019.01.28) "문화비축기지 CCTV 시스템 유지보수 용역" 관련건입니다.
3. 상기 계약건 관련하여 첨부 문서와 같이 문화비축기지 CCTV 시스템 유지보수 용역을 수행하였기에 그에 따른 점검결과 보고서를 제출합니다.

- 첨부 :
1. 점검결과보고서
 2. CCTV 시스템 점검표
 3. 작업사진대장
 4. 장애처리보고서 끝.

서울 노원구 노원로15길 10

A동 401호(하계테크노타운)

주식회사 오 성 에 스 이 엠

대표이사 오 성 표



문화비축기지 CCTV 시스템 유지보수 용역 점검결과 종합보고서

- 수 신 : 문화비축기지
- 참 조 : 문화비축기지
- 건 명 : 문화비축기지 CCTV 시스템 유지보수 용역

1. 점검결과

장 소	점검일	점검사항	점검결과	조치사항	비 고
문화비축기 지 관내	2019/6/20	[기기부문] - CAMERA 영상 작동상태 - CAMERA IP점검- 회선상태 - 장비 외관 보존상태 - 기타 점검사항 [설치부문] - CAMERA 수신상태 - CAMERA 및 CONTROLLER 접속 및 포설상태 - 콘넥타 접속상태 - 각 부분품 접속상태 - 기타 점검사항	- MAIN SERVER 복구 불량 - 3번 모니터 불량	- MAIN SERVER HDD 교체 - 3번 모니터 교체	시설표 점검표 별첨

2. 점검자 : 류도현

위와 같이 2019년 6월 정기점검 결과 보고서를 제출합니다.

2019년 06월 20일

용역업체 : (주)오성에스이엠

주 소 : 서울시 노원구 노원로 15길 10, 하계테크노
타운 공장동 A-401호 (하계동)

대 표 : 오 성 표



문화비축기지 CCTV 시스템 유지보수 용역 시설별 점검 보고서 (6월)

장 소	점검일자	점검결과	조치사항
문화비축기지 관내	2019/6/20	<ul style="list-style-type: none"> - MAIN SERVER 복구불량 - 3번 모니터 불량 	<ul style="list-style-type: none"> - MAIN SERVER HDD 교체 - 3번 모니터 교체

문화비축기지 CCTV 시스템 유지보수 용역 CCTV시스템 점검표 (6월)

- 시설명 : 문화비축기지

점검일 : 2019년 06월 20일

품 명	점 검 내 용	점검결과		조치사항
외 함	- RACK 캐비닛 보존상태는 양호한가?	(양호)	불량	
모니터 및 콘트롤 조작반	- 모니터 영상상태는 양호한가?	양호	(불량)	모니터 교체
	- 콘트롤 상태는 양호한가?	(양호)	불량	
서버 장비	- 결합기 입출력 상태는 양호한가?	양호	(불량)	HDD 교체
카메라 영상	- 각 영상 수신 상태는 양호한가?	(양호)	불량	
PAN TILT	- 상, 하, 좌, 우는 이상 없는가?	(양호)	불량	
전원 공급장치	- AC 동작 전원 상태?	(양호)	불량	
허 브	- 허브 상태는 양호한가?	(양호)	불량	
모뎀 장비	- KVM SW동작상태?	(양호)	불량	
전원 분배기	- 각 전압분배는 이상 없는가?	(양호)	불량	
기 타				

용역업체 점 검 자 :

류 도 현 (인)



문화비축기지 확 인 자 :

(인)



문화비축기지 CCTV 시스템 유지보수 용역 점 검 일 지

- 건 명 : 문화비축기지 CCTV 시스템 유지보수 용역

구 분	문화비축기지 MAIN SERVER		
공 정			
정 기 점 검			
불량내용	문화비축기지 MAIN SERVER 복구불량 (HDD 교체)		
공 정			
정 기 점 검			
조치사항	MAIN SERVER HDD 교체		

문화비축기지 CCTV 시스템 유지보수 용역 점 검 일 지

- 건 명 : 문화비축기지 CCTV 시스템 유지보수 용역

구 분	문화비축기지 CCTV 3번 모니터	
공 정		
정 기 점 검		
불량 내용	문화비축기지 CCTV 3번 모니터 불량	
정 기 점 검	2019년 6월	
조치사항	CCTV 3번 모니터 교체	

기 성 청 구 내 역 서

현장감독공무원경유	
소 속	
직 급	
성 명	(인)

건 명 : 문화비축기지 CCTV 시스템 유지보수 용역 (2019년 6월분)

구 분	금 액	비 고
총 용 역 비	1,306,250원정	
도 급 비	공급가액	1,187,500원정
	부가가치세	118,750원정
	계	1,306,250원정
관급자재비	원정	
이 전 비	원정	

기 성 신 고 서

- 1. 계 약 명 : 문화비축기지 CCTV 시스템 유지보수 용역
- 2. 계 약 금 액 : 금15,675,000원
- 3. 기 성 금 액 : 금1,306,250원
- 4. 계 약 일 자 : 2019년 1월 28일
- 5. 착 공 일 자 : 2019년 1월 28일
- 6. 준 공 기 한 : 2019년 12월 31일

위와 같이 기성되었기에 기성신고서를 제출합니다.

2019년 6월 일

계 약 자 주소 : 서울특별시 노원구 노원로15길 10,
하계테크노타운공장동A-401호(하계동)
상 호 : (주)오성에스이엠
대표자 : 오 성 표 (인)



현장감독공무원경유	
소 속	
직 급	
성 명	(인)

문화비축기지 귀하

대 가 청 구 서

1. 계 약 명 : 문화비축기지 CCTV 시스템 유지보수 용역
2. 청구 금액 : 금1,306,250원

위금액을 청구하오니 아래 계좌로 송금하여 주시기 바랍니다.

거래은행	기업은행 노원역지점
계좌번호	133-030991-04-032
통장명의	오성에스이엠

2019년 6월 일

계 약 자 주소 : 서울특별시 노원구 노원로15길 10,
하계테크노타운공장동A-401호(하계동)
상 호 : (주)오성에스이엠
대표자 : 오 성 표 (인)



현장감독공무원경유	
소 속	
직 급	
성 명	(인)

문화비축기지 귀하