

기성준공사진첩
(흥천사내 구립어린이집신축공사)

2014. 12.

도시환경국
건축과

홍천사내 구립어린이집신축공사



내용 : 전경사진(석축공사)



내용 : 전경사진(석축공사)

홍천사내 구립어린이집신축공사



내용 : 전경사진(석축공사)



내용 : 토푸판 설치

흥천사내 구립어린이집신축공사



내용 : 가시설공사 완료



내용 : 기초공사

홍천사내 구립어린이집신축공사



내용 : 1층 바닥 콘크리트 타설



내용 : 2층 바닥콘크리트 타설

홍천사내 구립어린이집신축공사



내용 : 2층 보, 도리 설치작업



내용 : 2층 보, 도리 설치작업

홍천사내 구립어린이집신축공사



내용 : 1층 평고대 설치작업




내용 : 1층 선자연 조립작업

흥천사내 구립어린이집신축공사



내용 : 평연조립



내용 : 평연조립