

사 진 대 지

공 사 명

중 보전지구
동물이동에 따른
환경개선공사

작업 내용

동물이동에 따른
환경개선

상세 내용

슬로우로리스
전시장 설치

위 치

남미관 내부

시
공
전



시
공
후



시공 중 사진



사진대지

공사명

중보전지구
동물이동에 따른
환경개선공사

작업내용

동물이동에 따른
환경개선

상세내용

코요테 전시장 출입문
방화문 보수

위치

코요테 전시장

시
공
전



시
공
후



사진대지

공사명

중보전지구
동물이동에 따른
환경개선공사

작업내용

동물이동에 따른
환경개선

상세내용

코요테 전시장 출입문
보수

위치

코요테 전시장

시
공
전



시
공
후

