


주요 점검사진

공 사 명 : 영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목)

점검일 : 2023. 9. 13.



지적사항 : 발생토사 덮개 설치



지적사항 : 굴착구간 침수